

KINCER

Polestar Polestar 2 '19 BEV

Voertuiginformatie


Merk:	Polestar	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Polestar 2 '19 BEV	Chassisnummer:	LPSVSECEKNL052295
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	170 kW
Versie:	69kWh Sing.M.St.Ra.	1ste tenaamstelling	03-11-2021
Kilometerstand:	170324 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Dak & andere	1
Interieur	2
Links	5
Rechts	7
Voorzijde	2



Commerciële foto's






--	--	--	--

Opties volgens de inspecteur			
Achteruitrijcamera	Ja	Carkit	Ja
Navigatiesysteem	Ja	Radio multimedia	Ja
Xenon / LED verlichting	Ja	Middenarmsteun	Ja
		Trekhaak	Ja

Schade			
Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Achterzijde			
			
Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Voorzijde			
			
Bumper V M deel Barst Herstellen en spuiten (gedeeltelijk) Voorzijde			
			
Contactsleutel Ontbreekt Vervangen Interieur			


Dak
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere




Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links




Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts





Deurframe A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts




Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur



Kofferklep
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Achterzijde



Scherm A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Scherf V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Scherf V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links
Zomer
245/45/19/102/Y
Michelin
5,6 mm
Voor Rechts
Zomer
245/45/19/102/Y
Michelin
5,3 mm
Achter Links
Zomer
245/45/19/102/Y
Michelin
6,2 mm
Achter Rechts
Zomer
245/45/19/102/Y
Michelin
6,0 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	3	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
Hoedenplank/rolhoes	Ja	Instructieboek	Ja
Onderhoudsboekje	N.v.t.	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen
Totaal aantal sleutels	1		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.