

NOx:	12.4 mg/km		
THC + NOx:	- mg/km		
Partikelmasse:	0.18 mg/km		
Partikelzahl:	3.27 *10 ¹⁰ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	- m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	212 g/km	9.4 l/100km	- Wh/km
Mittel	154 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	131 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	152 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja		
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 29 37		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.98 g/km		
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	-
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängelbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M +S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M +S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
Seite 5	

Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft

046CC0187983

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

-

(Vermerke des Herstellers)

HSN 0005 ASN 00301X VVS 00301 X TSN CYW

DE 00 039702 WBA11FY060FV37071 1759377

EG: 17.07.2025 / EI-WB711 / WBA11FY060FV37071 II: HM195841

Zugeteilt am 17.07.2025

Seite 6

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

BMW
G3K
11FY
EAW500L0
318i
IP-0000898_U-WBA
AT-0000075_U-WBA
24-WBA-O30
RL-0001065-WBA
-
PR-0000011-WBA-1
EV-0000042-WBA-1
M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
im Motorraum rechts
-
WBA11FY060FV37071
2025-06-05
2025-02-11
e1*2007/46*2017*14
München
(Ort)
06.06.2025
(Datum)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 2 -
3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2851 mm
5. Länge: 4713 mm
6. Breite: 1827 mm
7. Höhe: 1440 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1650 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1679 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2170 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 975 kg
Achse 2: 1285 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3470 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 1300 kg
18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
1: B48B20A, 2: -
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum: 1998 cm³
26. Kraftstoff: Benzin 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 115.00 kW bei: 4500 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): - kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW
28 Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 218 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1573 mm 2. 1588 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
2: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4, 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 88.80 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3375 min⁻¹
Fahrgeräusch: 67.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 EA
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 1757 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 166.4 N
47.1.3.1 f1 -0.205 N/(km/h)
47.1.3.2 f2 0.03555 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2023/443EA

1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:
Seite 3

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
261.5 mg/km
20.0 mg/km
16.0 mg/km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Seitenwand hinten links Kratzer



Bild 16 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 17 : Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 18 : Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 19 : Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 20 : Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 21 : Schwellerverkleidung rechts zerkratzt



Bild 22 : Schwellerverkleidung rechts zerkratzt




Bild 23 : Tür vorn rechts Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 477595
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante DE - Kb5 318 i EU6e, (Facelift 2) 2024 - 2026 318 i
Listenpreis 44.058,82
VIN WBA11FY060FV37071
Erstzulassungsdatum 1.7.2025
Kennzeichen EI WB711

Schadensfälle der int. Belegnummer: 477595

28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025113231	08.09.2025	Beifahrerseite Seitenschweller Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten	
2025112927	01.09.2025	Frontschaden	13.217,26
2026105805	11.04.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten rechts	2.219,67
2026111393	14.07.2026	Beifahrerseite Tür hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 181 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Seitenwand hinten rechts und nach Angaben reparierter Frontschaden - **Reparaturhistorie lag nicht vor** -

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im

Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher

war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht

überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

- Bedienungsanleitung - BMW Digital Key

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.07.2025	Letzte Zulassung	17.07.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318i Touring Aut.
Aufbauart	Kombi / Kombilimousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11FY060FV37071
HSN / TSN	0005 / CYW	Schlüssel-Nr.	10137827
Km-Stand abgelesen	15671	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	115	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Schwarz uni (668) / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O /F	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O /F	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O /F	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O /F	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW iDrive, ConnectedDrive Services, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Dark Graphite matt, Kilometeracho, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lenkrad, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Parking Assistant, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Telefon: Personal eSIM, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Widescreen Display, Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf
7LG	Paket: Comfort
08RF	Räder: Leichtmetall - Winterkomplettäder 17" Styling 778 inkl. Reifen mit Notlaufeigenschaften

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
nächste Wartung: am 30.06.2027
bis Wartung verbleiben: 17.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts zerkratzt, lackieren
mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20)
2. Schwellerverkleidung rechts zerkratzt,
lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
3. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenwand hinten links Kratzer, (Bild 15)
Stoßfänger hinten Kratzer, (Bild 16, 17)
Tür vorn rechts Kratzer, (Bild 23)