

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SEAT Ibiza 1.0 TSI 85kW Style Edition Schräghecklimousine 5-türig 999 ccm 115 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	VS -M 8676	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKJ8RR198616
Vertrags-Nummer:	78046089	Erstzulassung:	04.07.2025
Internes KZ:	15210782	Kilometer-Stand:	5846
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

SEAT Ibiza 1.0 TSI 85kW Style Edition Schräghecklimousine 5-türig 999 ccm 115 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Weiß Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 22.092,44

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

15-Zoll-Ganzjahresreifen auf Leichtmetallfelgen (Enjoy 20/1), Ultraschall-Einparkhilfe hinten	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Dieses Lagerfahrzeug besitzt eine Tageszulassung, welche auf unseren Partnerhändler erfolgt ist.	0,00
Full Link für Apple und Android, Seat Connect Plus, Berganfahrassistent, Licht- und Regensensor	0,00
Innenspiegel mit Abblendautomatik, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	0,00
Müdigkeits- und Ablenkungserkennung, Audiosystem mit 8, 25-Zoll-Touchscreen	0,00
Personalisierbares Virtual Cockpit, Tempomat mit Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	0,00
Schaltgetriebe, Weiß, Winter-Paket, Seitenscheiben dunkel getönt	0,00
Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, Umfeldbeobachtungssystem mit City-Notbremsfunktion	0,00
Wartungsintervall und Garantie-Laufzeit beginnen mit der Erstzulassung des Fahrzeuges.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 22.092,44

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 26.290,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 26.290,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SEAT Ibiza 1.0 TSI 85kW Style Edition Schräghecklimousine5-türig 999 ccm 115 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,200	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	198	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,700
Leergewicht (kg):	1168	zul. Gewicht (kg):	1680

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78046089
Amtliches Kennzeichen: VS -M 8676
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Ibiza 1.0 TSI 85kW Style Edition Schräghecklimousine5-türig 999 ccm 115 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78046089
Amtliches Kennzeichen: VS -M 8676
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Ibiza 1.0 TSI 85kW Style Edition Schräghecklimousine 5-türig 999 ccm 115 PS / 85 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	VS-M 8676
Berichtsnummer :	0000000927056-DE613		
Referenznummer:	31207767		

Fahrzeugdaten

Seat Ibiza (KJ1)(2017->) Style Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKJ8RR198616	Laufleistung abgelesen:	5846 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.07.2025 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	23.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	999 ccm / 85 kW (116 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	"Candy" Weiss
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	185/65/R15/88V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	185/65/R15/88V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	185/65/R15/88V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	185/65/R15/88V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außentemperaturanzeige • Bremsassistent • Elektron. Differentialsperre (EDS) • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent • Fensterheber elektrisch hinten • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Getriebe 6-Gang • Heckscheibenwischer • Pollenfilter • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn • Lenkrad mit Multifunktion • Licht- und Regensensor • LM-Felgen | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Außenspiegel und Türgriffe Wagenfarbe • Bordcomputer • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion • Fensterheber elektrisch vorn • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Heckscheibe heizbar • Innenausstattung Chrom-Applikationen • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kofferraumbeleuchtung • Kopfstützen hinten • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) • Mittelarmlehne vorn |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Modellpflege • Notrufsystem • Radioempfang digital (DAB+) • Reifenkontroll-Anzeige • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheinwerfer LED • Seitenairbag • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifen-Reparaturset • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) • Scheibenwischer mit Regensensor • SEAT Media-System
Bluetooth Audio-Streaming, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C),
Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Mobile
Online Dienste Seat Connect • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Allwetter-/ Ganzjahresreifen • Gepäck-/Laderaumboden doppelt
Mittelarmlehne vorn, Verzurrrösen Koffer-/Laderaum, Stau-/Ablagefach
unter Sitz vorn rechts • Klima-Komfort-Paket
Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und
heizbar, beide, Scheibenwischer mit Regensensor, Klimaanlage
Climatronic 2-Zonen, Fensterheber elektrisch hinten, Innenspiegel mit
Abblendautomatik • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Winter-Paket
Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und
heizbar, beide, Sitzheizung vorn, Sitz vorn rechts höhenverstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • Einparkhilfe hinten • Innenausstattung: Luftausströmer grau • Kombiinstrument digital (10,25 Zoll) • Sonderlackierung Weiß |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

- | | |
|--|--|
| <p>Probefahrt:</p> <p>Unterbodenprüfung:</p> | <p>Nicht durchgeführt
Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.</p> <p>Nicht durchgeführt
Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.</p> |
|--|--|

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Keine feststellbar

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:

Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Sitzheizung:

Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:

Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:

Nicht vorhanden

Bremsanlage:

Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:

Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:

*

Schaden



Karosserie innen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

1.

Innenraum

Verschmutzt

Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Fußmatten fehlen !	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



1. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen