

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4392SZ142287




Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 07/04/2025	Laufleistung 19883 km
Farbe -	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Berline à Hayon	Hubraum 1490 cc	Getriebe Automatique
Motortyp Hybride	Kraftstoff Essence	Anzahl Gänge 3
Antriebsstrang Avant (FWD)	Max. Leistung 143 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
			
002	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
003	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren



004

Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



005

Türgriff Außen / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren



006

Tür / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



007

Schweller / Rechts

Delle

Reparieren




008

Stoßfänger / Vorne

Delle

Reparieren




009

Spoiler / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm

Kommentar

Bilder



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation




Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Autre



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Türgriff Außen / Hinten Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle




Schweller / Rechts / Delle




Schweller / Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen