

INFORME CONTROL VEHÍCULO



25 de febrero de 2026

Nº Expediente: 3426363373

Nº Revisión: WTWS_611127

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	6558-LLZ	Nº CHASIS:	wwwzzzauzlw134194
KILOMETROS:	142066	MARCA:	VOLKSWAGEN
F. PERITACIÓN:	24/02/2026	MODELO:	GOLF ADVANCE 1.6 TDI 85KW (115CV)(O
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	24/02/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	638,42 €
Daños Interiores	33,47 €
Total Valoración	671,89 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
5G6867713C 82V	84D1L	Guarnecido sup iz pt/capó tr	1,00	37,10	11,13	25,97
		Sustituir guarnecido porton trasero soporte cuerda bandeja tr izquierdo	0,30	25,00	0,00	7,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro digital.

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_611127
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LB7W
Kilómetros	142.066

Equipamiento

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		

VIN Query

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	NEUMATICOS 205/55 R 16..H
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - 1PE	LLANTAS ALE 6.5JX16" - 45K
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 2EJ	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM - 1ZE/1ZJ/1ZP/1ZQ
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2/3/4/5	FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - 9U1
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6	TURBO-DIESEL 1598CC 85KW (116) - DGTE
EQUIPO MECANICO REFRIG CLIMA CALIDO PLUS - 8Z4	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH - J0V
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 7L2/7L6
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (DG) - 4BF	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - 1E9
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL - 0F5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN GUANTERA REFRIGERADA - 1W2
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9AK	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - 3Q9/3T2
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO C/BLOQUEO - 9P3	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4
ASIENTOS REPOSABRAZOS TRASERO - 3NU	ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E3
ASIENTOS CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7	ASIENTOS DELANTEROS C/REG VERTICAL - 3L1/3L3
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO - 1Q2	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2ZH/1XX	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS DL/TR - 4R4
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6	SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 4UH/4UP
SEGURIDAD SISTEMA PRE-SAFE - 7W1/7W2	SEGURIDAD SISTEMA SUJECCION ISOFIX - 3B4
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO ESTANDAR (GEN 2 GP) - I8F
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ESTANDAR - 7UF
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - QH1	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES - 8RM
ASIENTOS DL C/REGULACION ELECTRICA - 3L9/3QT/3PB/3PE	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
ACCESORIOS ACABADO INT - 5MB	ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - 8S4/8S6/8Q3
ACCESORIOS PACK CROMADOS - QJ1/QJ3	ACCESORIOS PARASOL ILUMINADO - 5XH/5XI/5XJ
ACCESORIOS TOMA CORRIENTE TR INT - 7B2	ACCESORIOS CUADRO CON INDICADOR MULTIFUNCION COLOR - 9S6
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD	SUSPENSION MARGEN PESO 3 - 0YC
SUSPENSION SUSPENSION TR - 1JA	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 06 - L06
INTERIOR CINTURÓN SEG C/CONTACTO AVISO - 9P3	SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G05
MECANICA PRODUCCION - 0FA	INTERIOR TARJETA - 7RE
INTERIOR CONSOLA CENTRAL - 3D1	INTERIOR CODIGO RADIO - ER1
INTERIOR CIERRE CENTRALIZADO - 5D1	FRENOS FRENADA ASISTIDA - 6K4
FRENOS FRENOS DL DISCO GEOMET D - 1ZJ	EXTERIOR PACK CROMADOS - QJ1
EXTERIOR VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - 5C0	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AT
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - 6FJ/6FF
RETROVISORES EXT ELEC/ABATIBLE C/MEMORIA - 6XQ	LUCES SISTEMA RETARDO APAGADO LUCES - 8K3/9I5
LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SQ	LUCES PILOTO TR C/LUZ ANTINEBLA - 8TB
LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB/8WH	ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA - VL3
GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS) - 6FF	GENERALES VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES - GP1
GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JD	EMBELLECEDORES REJILLA DL HIGHLINE - 6KC
CRISTALES SENSOR LLUVIA - 8N6	CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF
ACCESORIOS HERRAMIENTAS - 1S3	FECHA FABRICACIÓN 16/06/2020
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 7X2	BERLINA 5 PUERTAS - 0A2+K8G
Nº SERIE 134194	ESPAÑA ESPAÑA - B15
MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C	GENERAL 5S MARCADO - TKV
DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ250 - 0EJ	ACABADO TECNICO CONFORT - A8C
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 8T7/8T8
TRANSMISION BLOQUEO ELEC DIFERENCIAL - 1Y3	

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		





























Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
5G0853212H 9B9	Rejilla dr paragolpes dl	1,00	29,20			29,20
5G6867713C 82V	Guarnecido sup iz pt/capó tr	1,00	37,10			37,10

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  01500050EM	Verificar Diagnosis	0,30 h	25,00			7,50
+ 66041956	Sustituir Rejilla dr paragolpes dl					
T2  91631500	Ajustar Sensor proximidad	1,20 h	25,00			30,00
+ 66041956	Sustituir Rejilla dr paragolpes dl					
T2  63291950	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,40 h	25,00			10,00
+ 66041956	Sustituir Rejilla dr paragolpes dl					
T2  66041956	Sustituir Rejilla dr paragolpes dl	0,30 h	25,00			7,50
NI 01500050EM	Verificar Diagnosis					
NI 63291950	Desmontar y montar Paragolpes dl					
NI 66051903	Desmontar y montar Rejilla dl					
NI 91631500	Ajustar Sensor proximidad					
T2  66051903	Desmontar y montar Rejilla dl	0,30 h	25,00			7,50
+ 66041956	Sustituir Rejilla dr paragolpes dl					
T2   GtT6101L	Reparar Faro iz	0,50 h	25,00			12,50
T2   GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2   GtT70010	Reparar Capó dl	0,10 h	25,00			2,50
T2   GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,30 h	25,00			7,50
T2   GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,00 h	25,00			25,00
T2   GtT7516L	Reparar Carcasa retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2   GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,10 h	25,00			2,50
T2   GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,50 h	25,00			12,50
T2   GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,20 h	25,00			5,00
T2   GtT84010	Pulir Portón tr	0,10 h	25,00			2,50
T2   GtTlu1	Reparar impacto luna 1	0,00 h	0,00			46,50
T2  70921902	Sustituir Guarnecido sup iz pt/capó tr	0,30 h	25,00			7,50
I 70921900	Desmontar y montar Guarnecido sup portón/capó tr					

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Faro iz	Daños previos	Pulir

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/02/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	46,50 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	66,30 €	Subtotal Horas MO	147,50 €	Subtotal Horas MO	152,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,90 h)	194,00 €	Subtotal M.O. (6,10 h)	152,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	194,00 €	Total mano de obra	152,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	66,30 €			Subtotal material	278,98 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	19,89 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	46,41 €			Total del material	278,98 €
				Total sin descuentos	431,48 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	431,48 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	46,41 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	194,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	431,48 €	Base del impuesto	671,89 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	671,89 €	IVA (21%)	141,10 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	812,99 €
				Total	812,99 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVVZZZAUZLW134194		

Equipamiento

VIN Query

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	NEUMATICOS 205/55 R 16..H
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - 1PE	LLANTAS ALE 6.5JX16" - 45K
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 2EJ	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM - 1ZE/1ZJ/1ZP/1ZQ
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2/3/4/5	FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - 9U1
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6	TURBO-DIESEL 1598CC 85KW (116) - DGTE
EQUIPO MECANICO REFRIG CLIMA CALIDO PLUS - 8Z4	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH - J0V
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 7L2/7L6
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (DG) - 4BF	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - 1E9
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL - 0F5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN GUANTERA REFRIGERADA - 1W2
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9AK	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - 3Q9/3T2
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO C/BLOQUEO - 9P3	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4
ASIENTOS REPOSABRAZOS TRASERO - 3NU	ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E3
ASIENTOS CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7	ASIENTOS DELANTEROS C/REG VERTICAL - 3L1/3L3
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO - 1Q2	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2ZH/1XX	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL/TR - 4R4
SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 4UH/4UP	SEGURIDAD SISTEMA PRE-SAFE - 7W1/7W2
SEGURIDAD SISTEMA SUJECCION ISOFIX - 3B4	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO ESTANDAR (GEN 2 GP) - I8F
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ESTANDAR - 7UF
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - QH1	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES - 8RM
ASIENTOS DL C/REGULACION ELECTRICA - 3L9/3QT/3PB/3PE	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
ACCESORIOS ACABADO INT - 5MB	ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - 8S4/8S6/QQ3
ACCESORIOS PACK CROMADOS - QJ1/QJ3	ACCESORIOS PARASOL ILUMINADO - 5XH/5XI/5XJ
ACCESORIOS TOMA CORRIENTE TR INT - 7B2	ACCESORIOS CUADRO CON INDICADOR MULTIFUNCION COLOR - 9S6
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD	SUSPENSION MARGEN PESO 3 - 0YC
SUSPENSION SUSPENSION TR - 1JA	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 06 - L06
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G05	MECANICA PRODUCCION - 0FA
INTERIOR CINTURÓN SEG C/CONTACTO AVISO - 9P3	INTERIOR TARJETA - 7RE
INTERIOR CONSOLA CENTRAL - 3D1	INTERIOR CODIGO RADIO - ER1
INTERIOR CIERRE CENTRALIZADO - 5D1	FRENOS FRENADA ASISTIDA - 6K4
FRENOS FRENOS DL DISCO GEOMET D - 1ZJ	EXTERIOR PACK CROMADOS - QJ1
EXTERIOR VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - 5C0	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AT
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - 6FJ/6FF
RETROVISORES EXT ELEC/ABATIBLE C/MEMORIA - 6XQ	LUCES SISTEMA RETARDO APAGADO LUCES - 8K3/9I5
LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SQ	LUCES PILOTO TR C/LUZ ANTINIEBLA - 8TB
LUCES FAROS ANTINIEBLA - 8WB/8WH	ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA - VL3
GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS) - 6FF	GENERALES VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES - GP1
GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JD	EMBELLECEDORES REJILLA DL HIGHLINE - 6KC
CRISTALES SENSOR LLUVIA - 8N6	CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF
ACCESORIOS HERRAMIENTAS - 1S3	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 7X2
BERLINA 5 PUERTAS - 0A2+K8G	Nº SERIE 134194
FECHA FABRICACIÓN 16/06/2020	ESPAÑA ESPAÑA - B15
MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C	GENERAL 5S MARCADO - TKV
DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ250 - 0EJ	ACABADO TECNICO CONFORT - A8C

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAUZLW134194		

ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
 TRANSMISION BLOQUEO ELEC DIFERENCIAL - 1Y3

ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 8T7/8T8

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260224_141132.jpg



20260224_141209.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAUZLW134194		



20260224_141036.jpg



20260224_141212.jpg



20260224_141050.jpg



20260224_141107.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		



20260224_141106.jpg



20260224_141026.jpg



20260224_141146.jpg



20260224_141204.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		



20260224_141134.jpg



20260224_141030.jpg



20260224_141140.jpg



20260224_141142.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAUZLW134194		



20260224_141038.jpg



20260224_141136.jpg



20260224_141047.jpg



20260224_141027.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		



20260224_141110.jpg



20260224_141040.jpg



20260224_141155.jpg



20260224_141057.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		



20260224_140938.jpg



20260224_140947.jpg



20260224_140920.jpg



20260224_140910.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAUZLW134194		



20260224_140925.jpg



20260224_140943.jpg



20260224_140935.jpg



20260224_140932.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		



20260224_140904.jpg



20260224_140908.jpg



20260224_140913.jpg



20260224_140916.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZAUZLW134194		



20260224_140923.jpg



20260224_140905.jpg



20260224_140941.jpg



20260224_140929.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611127	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN GOLF VII (AU) 3/5P/VAR (16-20)		
Fecha Alta	25/02/2026 10:07:26	CUM	VW04802	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/02/2026 10:15:08	Matrícula	6558-LLZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVVZZZAUZLW134194		



20260224_141018.jpg



20260224_140839.jpg



20260224_140952.jpg



20260224_140835.jpg