» Vue d'ensemble

N° d'ordre:	1002523418
Inspecté le:	21.07.2026 09:43
N° de rapport:	10857850
N° de chassis:	WVWZZZ3HZPE509694



Avant Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage

» Données du véhicule

Catégorie véhicule:	Vehicule particulier
Type de carrosserie:	Break
Marque	Volkswagen
Modèle:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / COR
Date de 1ère immatriculation:	06.06.2023
Kilométrage:	85 575 km
Preuve du kilométrage	
Couleur extérieure:	Noir Titane/Noir Titane/Noir Titane
Couleur toit:	Argent Pyrite Métallisé
Propulsion:	Avant
Carburant:	Hybride Essence
Cylindrée:	1 395 ccm
Puissance:	115 kW (157 CV)
Longueur du véhicule:	
Hauteur du véhicule:	
Largeur du véhicule:	
Poids total autorisé:	
Empattement des roues:	
Nombre d'axes:	
Cylindres:	2
Euronorme:	4
Nombre de portes:	
Nombre de sièges:	5
Boîte de vitesse:	5
Type de revêtement:	Automatique 7-Vitesse
Couleur intérieur:	Revêtements de sièges cuir et Alcantara
Nombre de clés:	Argent Pyrite Métallisé
	2

» Documents et maintenance

Date prochain contrôle technique:	
Certificat d'immatriculation présent:	Non
Certificat d'immatriculation reçue:	Non
Plaques d'immatriculation reçues:	Aucune
Carnet d'entretien:	Digital
Preuve de maintenance:	Non vérifiable
Date de la dernière maintenance:	
Kilométrage lors de la dernière maintenance:	
Temps restant jusqu'à l'entretien:	340 Jour(s)

» Équipement du véhicule

3 appuie-tête à l'arrière

4 jantes en alliage léger "Muscat" 8J x 18 en Noir, surface tournée brillante

8 haut-parleurs

Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement, 2 diffuseurs d'air à l'arrière

Affichage de la périodicité d'entretien 15000 km ou 1 an (fixe) Affichage tête haute

Airbag cond. et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager AV, avec airbag de genoux côté conduct. Amortisseurs à l'arrière

Amortisseurs avant

Antenne à fonction Diversité pour réception FM Antidémarrage électronique

App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et Android Auto

Applications chrome sur poignées de fermeture, commande rotative éclairage et diffuseurs d'air à l'avant

Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant

Appuis lombaires à l'avant, réglables électriquement du côté conducteur, fonction massage du côté conducteur

Assist. conduite Travel Assist, assist. maint. voie Lane Assist et pilot. semi- auto. véh. d'urg. méd. Emergency Assist Assistant aux manoeuvres de stationnement "Park Assist" y compris système d'aide au stationnement

Assistant de changement de voie Side Assist et assistant de sortie de stationnement

Assistant de démarrage en côte

Assistant de freinage d'urgence "Front Assist" (pour régulateur de distance jusqu'à 210 km/h)

Autoradio

Autorisation de circulation, supplément

Avec verrouillage électrique de la colonne de direction Avertisseur sonore deux tons

Baguettes chromées sur les glaces latérales

Baguettes décoratives latérales en bas en chrome

Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en "ArtVelours", parties latérales int. en cuir "Vienna"

Banquette arrière non divisée, dossier de siège rabattable 2 parties asymét., ac. accoudoir central et trappe chargem. Batterie 340A (58Ah)

Blocs de feux arrière à LED 3D avec clignotant séquentiel Boîte automatique à 6 vitesses ou DSG remarque: Fam. EDF Boîte DSG à double embrayage DQ400

Câble de recharge M2 UE Schuko coudé (8A) et mode 3 type2 (16A) pour l'UE

Caméra multifonction

Capacité standard de la batterie/l'alternateur

Catégorie 0

Ceintures de sécurité 3 points à l'avant, avec réglage en hauteur et enrouleur de ceinture

Ceintures de sécurité trois points avec rétracteurs de ceinture pour les sièges arrière extérieurs

Circulation à droite

Clim. "Air Care Climatronic" ac filtre comb. à charbon actif, éléments de cmde à l'AR et régulation de temp. 3 zones

Code régional " ECE " pour radio

Combiné d'instruments avec tachymètre électronique, totalisateur kilométrique et totalisateur partiel, compte-tours

Commande vocale

Console centrale

Couvre-coffre

Cycle de fabrication standard

Démarreur moteur standard

Détecteur de pluie

Détection de fatigue

Différenciation des classes de véhicules -3H0-

Digital Cockpit Pro, polychrome, possibilité de sélectionner différents profils d'information

Direction progressive

Dispositif start/stop de mise en veille avec récupération de l'énergie au freinage

Documentation de bord en français (France)

Dossier de siège du passager avant non rabattable

Éclairage d'accès/témoin d'alerte à technologie LED dans les portes avant

Éclairage d'ambiance à 30 couleurs

Éclairage de plancher à LED à l'avant

Écrous antivol avec protection antivol étendue

Empattement

Enjoliveurs de seuil de porte avec insert en acier inoxydable

e-Sound

Feu arrière de brouillard d'un côté, feux de recul des deux côtés

Feux de braquage et éclairage tous temps

Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques

Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport

Finition confort

Fonction ECO

Fourchette de poids à vide standard

Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold

Freins à disque à l'arrière

Freins à disque à l'avant

Habillage du coffre à bagages en textile

Hayon "Easy Open & Close" avec ouverture et fermeture commandée par capteur, avec déverrouillage à distance

Inserts décoratifs en aluminium "Silver Rise" pour tableau de bord et revêtements de porte

Inserts décoratifs en aluminium "Silver Rise" pour tableau de bord et revêtements de porte

Interface téléphonique "Comfort" avec fonction de chargement inductive

Interface USB C et prise de chargement USB; capacité de charge jusqu'à 45 W

IQ.LIGHT - projecteurs à LED avec feux de jour à LED et feux de virage

Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication

Limitation électronique de vitesse maximale

Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil

Moteur à essence 4 cylindres 1,4 l

Moteur essence 4 cylindres, 1,4 l TSI Hybride, 115 kW

Norme d'émission Euro 6 AP

OEillets de retenue ISOFIX pr fixation 2 sièges pour enfants sur sièges AR, également pour sièges pr enfants i-Size

Outillage de bord

Pack acoustique standard

Pack Lumière et visibilité y compris régulation des feux de route Light Assist

Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant et insonorisé

Pare-chocs dans la teinte du véhicule

Pas de finition de promotion

Pas de texte allemand dans le code langue de_VW

Pas de texte allemand dans le code langue de_VW

Pas de texte allemand dans le code langue de_VW

Pas de texte allemand dans le code langue de_VW/

Pas de véhicule spécial, finition standard

Pavillon

Pays avec homologation de type France

Pays non chaud

Pédalier en acier inoxydable brossé

Peinture normale

Plafonniers à extinction retardée et gradateur, 2 lampes de lecture LED à l'avant ainsi qu'à l'arrière

Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Plage de suspension 47 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Plancher de coffre à bagages

Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1

Pneus AirStop® 245/45 R18, classe de résistance au roulement A

Pneus sans détermination de marque de pneus

Poids de compensation pour le volant, 36 HZ

Pommeau du levier de vitesses en cuir

Pose de la batterie de démarrage à l'arrière, sans deuxième batterie

Premier remplissage en carburant de série

Préparation clé mobile pour l'accès au véhicule via smartphone

Préparé pour "We Connect" et "We Connect Plus"

Prise 230 V sur la console centrale à l'arrière

Prise de courant 12 V sur la console centrale à l'arrière

Prise de recharge pr courant alternatif

Programme de vente national France

Programme électronique de stabilisation et servofrein électromécanique

Projecteurs à LED y compris régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist

Prolongation de la périodicité d'entretien

Puissance système du moteur électrique (hybride) 160 kW, groupe moteur 0EC.B/0EK.A/0T4.B

Réception de radio numérique DAB+

Réfrigérant R1234yf

Réglage dynamique du site des projecteurs, avec feux de virage dynamiques

Régulateur de distance ACC "stop & go", avec limiteur de vitesse

Régulation adaptative trains roulants DCC avec sélection du profil de conduite

Régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist

Réservoir à carburant

Réservoir à charbon actif

Rétros ext. avec éclairage périmétr. et abaiss. auto. rétro pass. AV, rabatt. et dégivr., à régl. jour/nuit côté cond.

Rétroviseur extérieur côté conducteur, asphérique

Rétroviseur extérieur droit, convexe

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir

Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint

Sans aération de siège/siège masseur

Sans alternateur

Sans blocage du différentiel

Sans CD/DVD pour la navigation

Sans chauffage stationnaire/d'appoint

Sans commande d'ouverture de portail

Sans dispositif d'attelage

Sans équipement de convoyage

Sans extincteur

Sans lave-phares

Sans masque particulière pour la carrosserie

Sans préparation pour pose d'un émetteur/récepteur radio
Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
Sans réglage du siège du passager avant depuis le fond du véhicule
Sans siège-enfant
Sans store pare-soleil
Sans système de péage intégré
Service d'appel d'urgence; aucun enregistrement nécessaire, service activé lors de la livraison
Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, avec codage sans connexion antidémarrage
Sièges avant et sièges arrière extérieurs chauffants
Sièges avant réglables en hauteur, siège ergoComfort du côté conducteur, avec réglage de dossier électrique
Sièges confort Sport à l'avant
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l'avant et à l'arrière
Sportback
Support de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière (ECE)
Suppression du kit de crevaison
Suppression du monogramme pour la désignation du moteur sur le hayon
Sys. de prot. proact. des occupants en comb. ac le sy. de surv. "Front Assist" et l'ass. de chgt de voie "Side Assist"
Système d'airbag rideau pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant
Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection
Système de contrôle de la pression des pneus
Système de détection de signalisation routière
Système de détection des piétons et capot-moteur actif
Système de fermeture et de démarrage sans clé "Keyless Access" sans SAFELOCK
Système de navigation "Discover Pro" y compris "Streaming & Internet"
Système de transmission hybride PHEV
Système de vision périmétrique Area View y compris caméra de recul Rear View
Tapis de sol textiles à l'avant et à l'arrière
Toit relevable/coulissant
Traction avant
Triangle de présignalisation
Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière
Variante hybride
VE: pack NCAP
Véhicule à direction à gauche
Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Version non-fumeur - prise 12 V à l'avant
Volant sport multifonction en cuir, avec commande tactile et palettes

» Pneus

PNEUS MONTÉS

Il y a actuellement un ou plusieurs jeux de roues dans le véhicule qui ne sont pas inclus dans la livraison.

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Michelin	Avant	Gauche	Eté	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	5,2 mm
Michelin	Avant	Droite	Eté	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	5,6 mm
Michelin	Arrière	Gauche	4 Saisons	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	5,4 mm
Michelin	Arrière	Droite	4 Saisons	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	3,6 mm

Pneus autorisés: Oui

Pneus aptes à rouler: Non

ROUES DE SECOURS/GALETTE & ACCESSOIRES

Trousse à outils présente: Oui

Tirefit présent: Non

Compresseur présent: Non

» Valeurs de dépréciation

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Préparation peinture métal	Préparation peinture	Effectuer
2	Aile ARD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)
3	Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer
4	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel)
5	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel)
6	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel) E
7	Monogramme marque AV	Cassé	- Remplacer

» Dommage d'usure

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable
2	Aile ARG	Bosse(s)	Acceptable
3	Pneus	Sans dégâts	Acceptable
4	Porte ARD	Bosse(s)	Acceptable

» Pièces manquantes

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Compresseur	Manque	E - Remplacer
2	Kit réparation pneu	Manque	E - Remplacer

» Dépreciation commerciale

Dommages antérieurs connus:	Non
Capable de détecter le(s) dommage(s) antérieur (s):	Non
Repeinture existante:	Non
Mesure éppaisseur de peinture effectuée:	Oui - aucune anomalie/déviation

RÉSULTATS DE LA MESURE DE L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE PEINTURE

Les valeurs mesurées se situaient dans la marge habituelle.

Au moins 3 mesures ont été effectuées par élément.

» Remarques sur le rapport d'inspection

Informations sur l'ordre et l'étendue de l'évaluation:	La mission consistait à établir un rapport sur l'état du véhicule décrit. L'évaluation de l'état du véhicule a été effectuée conformément à la mission, sur la base du cahier des charges spécifié par le client. L'inspecteur fait l'évaluation sur la base de ses constatations et du cahier des charges.
Identification du véhicule:	WVWZZZ3HZPE509694 Contrôle VIN, pas de comparaison possible avec les documents
Conditions vehicule:	État moyen
Conditions d'inspection:	Suffisante
Couleur correspond:	La couleur du véhicule ne correspond plus à l'état de livraison.
Pont élévateur/équipement de levage utilisé:	Non
Essai de conduite effectué:	Non
Essai du moteur réalisé:	Oui

» Autres commentaires

Cet exemplaire a été généré par voie électronique. Il est valable sans signature originale.

» Photos Commerciales



Avant Gauche 3/4



Avant Droit 3/4



Arrière Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage




Outils



Bas de caisse G



Bas de caisse D




Numéro de chassis



Roue AVG



Roue AVD




Roue ARG



Roue ARD



Console centrale



Compartiment moteur




Documents de bord



Aménagement intérieur



Câble de recharge (normal)




Attache remorque




Toit panoramique



Caméra de recul



Historique Maintenance



Intérieur - avant



Intérieur - arrière




GPS/Radio

» Photos des dommages



VALEURS DE DÉPRÉCIATION

1 - Préparation peinture métal - Préparation peinture - Effectuer


2 - Aile ARD - Bosse(s) et griffe(s) - LI - Réparer et peindre (complet)




3 - Pneu ARD - Hors tolérance - E - Remplacer

4 - Jante alum. AVD bi-ton/polychrome - Griffe(s) - LI - Réparer et peindre (partiel)




5 - Jante alum. AVG bi-ton/polychrome - Griffe(s) - LI - Réparer et peindre (partiel)






6 - Jante alum. ARG bi-ton/polychrome - Griffe(s) - LI - Réparer et peindre (partiel)







7 - Monogramme marque AV - Cassé - E - Remplacer





DOMMAGE D'USURE

1 - Jante alum. ARD bi-ton/polychrome - Griffe(s) - Acceptable


2 - Aile ARG - Bosse(s) - Acceptable




3 - Pneus - Sans dégâts - Acceptable






4 - Porte ARD - Bosse(s) - Acceptable





PIÈCES MANQUANTES

1 - Compresseur - Manque - E - Remplacer



2 - Kit réparation pneu - Manque - E - Remplacer

