

Opel

ASTRASPORTS TOURER

VIN:VXKFRHNS9R1035312



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	27/05/2024	59979 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Argent		
Nombre de portes	-	Generation
Nombre de sièges	-	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Système de navigation
Toit ouvrant		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	04/03/2028	09/03/2028

Contrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Cache bagages / -	Manquant	Acceptable
002	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Acceptable

003	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
004	Recharge kit secours / -	Manquant	Acceptable
005	Pneu / Avant Gauche Indice devitesse : Y / Marque de pneu : MICHELIN / Largeur : 255 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 40 / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Saison : Été	Dé ch ir é	Acceptable
			
006	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation
			
007	Pneu / Avant Droit Indice devitesse : Y / Marque de pneu : MICHELIN / Largeur : 255 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 40 / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Saison : Été	Dé ch ir é	Acceptable
			
008	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation
			
009	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
			
010	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			

011	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
012	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation
			
013	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
014	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Peinture
			
015	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation
			
016	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
017	Poignée de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture

			
018	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
019	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation
			
020	Poignée de porte / Avant Droit	Rayure	Peinture
			
021	Pavillon / -	Rayure	Peinture
			

Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Cache bagages
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Cric
- ☐ Double de clé
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Filet de separation
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☐ Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	255 / 40 / 18 / Été	3.2 mm
--------------	----------	---------------------	--------

<i>Avant Droit</i>	MICHELIN	255 / 40 / 18 / Été	3.4 mm
<i>Arrière Gauche</i>	BRIDGESTONE	255 / 40 / 18 / Été	5.5 mm
<i>Arrière Droit</i>	BRIDGESTONE	255 / 40 / 18 / Été	4.7 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Poignée de porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Poignée de porte / Avant Droit / Rayure



Pavillon / - / Rayure