DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKUKZKW6 SW070066	Date d'immatriculation	24/09/2025	Couleur	Gris Kontrast
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-143-SL	Odometre	7 017 km
Modèle	Mokka GS Electric 156ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				











Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.8 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 8.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.7 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.9 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

Autres dommages

5



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 8.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 7.8 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.9 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 7.7 Mm