

Fiat

VIN: ZFA31200000753508



Beschreibung

	Zulassungsdatum 30/09/2010	Laufleistung 180028 km
Farbe COLORE ESTERNO (Vesuvio Schwarz)	Jahr 2007	Polster -
Anzahl der Türen 3	Anzahl der Sitze 4	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1242 cc
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 5	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 51 KW

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
			
002	Stoßfänger / Vorne	Nicht konform	Lackieren




003

Schweller / Links

Rost

Ersetzen



004

Kotflügel / Hinten Links

Nicht konform

Akzeptabel



005

Tür / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel



006

Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Akzeptabel



007

Kotflügel / Vorne Rechts

Rost

Ersetzen



008

Sitz / Vorne Links

Verschmutzt

Akzeptabel



009	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
-----	---------------------	-------	----------

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	FULDA	175 / 65 / 14 / Winter	6.3 mm
Vorne Rechts	FULDA	175 / 65 / 14 / Winter	5.4 mm
Hinten Links	FULDA	175 / 65 / 14 / Winter	6.2 mm
Hinten Rechts	FULDA	175 / 65 / 14 / Winter	4.8 mm

Additional tyres

-	LASSA	195 / 45 / 16 / Sommer	6.5 mm
-	LASSA	195 / 45 / 16 / Sommer	6.6 mm
-	LASSA	195 / 45 / 16 / Sommer	6.4 mm
-	LASSA	195 / 45 / 16 / Sommer	6.1 mm

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechts



Vorne




Laufleistung




Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Ersatzrad



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Haupttreifensatz / Vorne Links



Haupttreifensatz / Vorne Rechts



Haupttreifensatz / Hinten Links



Haupttreifensatz / Hinten Rechts



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag




Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Stoßfänger / Vorne / Nicht konform



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Nicht konform



Kotflügel / Hinten Links / Nicht konform



Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Rost



Kotflügel / Vorne Rechts / Rost



Kotflügel / Vorne Rechts / Rost



Sitz / Vorne Links / Verschmutzt



Sitz / Vorne Links / Verschmutzt