Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WAUZZZFZ8NP037784)





AUDI Q4 E-TRON 35 LAUNCH EDITION ADVANCED 55 AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Km-stand	107984 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1965 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart		
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5		
SOH	91%	**Aandrijving**	Achter		
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0		
Datum eerste toelating	06-05-2022	**Vermogen**	125 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	06-05-2022	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	06-05-2028
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

achterbank neerklapbaar, airco (automatisch), alarm klasse 1(startblokkering), alarmsysteem, aluminium interieur afwerking, Anti Blokkeer Systeem, audio installatie, bestuurdersairbag, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, connected services, cruise control, DAB, dimlichten automatisch en regensensor, elektrisch bedienbare achterklep, Elektronisch Stabiliteits Programma, interieur voorverwarming/(koeling), koplampreiniging, LED achterlichten, lichtmetalen velgen 19", matrix LED koplampen, metaalkleur, multifunctioneel lederen stuurwiel, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, passagiersairbag, rijstrooksensor, sportstoelen, verkeersbord detectie, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, WiFi voorbereiding

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Navigatie CD/DVD	✔ Publieke laadpaalkabel
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✔ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Continental	235/55 R19
RV	4 mm	Zomer	Continental	235/55 R19
LA	4 mm	Zomer	Continental	255/50 R19
RA	4 mm	Zomer	Continental	255/50 R19

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten




Deel:
Stoel lv
Omschrijving:
Slijtage
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie




Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten




Deel:
Laadklep
Omschrijving:
Los(sluit niet goed)
Gegeven oplossing:
Herstellen




Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Soh



Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Documenten

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur