

49.

CO<sub>2</sub>-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1.

Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
- | WLTP-Werte  | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                 |          | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |                 |          | Stromverbrauch<br>[Wh/km] |
|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
|             | Benzin/<br>Diesel           | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige | Benzin/<br>Diesel             | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige |                           |
|             | [g/km]                      | [g/km]          | [g/km]   | [L]                           | [m³] / [L]      | [L]      |                           |
| Niedrig:    | 171                         | ----            | ----     | 7.5                           | ----            | ----     | -----                     |
| Mittel:     | 123                         | ----            | ----     | 5.4                           | ----            | ----     | -----                     |
| Hoch:       | 106                         | ----            | ----     | 4.7                           | ----            | ----     | -----                     |
| Extra hoch: | 123                         | ----            | ----     | 5.4                           | ----            | ----     | -----                     |
| Kombiniert: | 124                         | ----            | ----     | 5.5                           | ----            | ----     | -----                     |
2.

Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
- Elektrische Reichweite [km]:

-----

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

-----
3.

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

ja
- 3.1.

Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e1 29 37
- 3.2.

Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen
- 3.2.2.

WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.97 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----
4.

Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
- | WLTP-Werte<br><br>(CO <sub>2</sub> und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt) | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                 |          | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |                 |          | Stromverbrauch<br>[Wh/km] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
|                                                                                                   | Benzin/<br>Diesel           | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige | Benzin/<br>Diesel             | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige |                           |
|                                                                                                   | [g/km]                      | [g/km]          | [g/km]   | [L]                           | [m³] / [L]      | [L]      |                           |
| Niedrig:                                                                                          | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Mittel:                                                                                           | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Hoch:                                                                                             | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Extra hoch:                                                                                       | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Innerorts:                                                                                        | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Kombiniert (erhaltend):                                                                           | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Kombiniert (entladend):                                                                           | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
| Gewichtet, kombiniert:                                                                            | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----                     |
5.

Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
- Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]:

(EAER): -----

(EAER innerorts):

-----
- Vollelektrische Reichweite [km]:

(AER): -----

(AER innerorts):

-----

51.

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
- Anhang I Teil A Abschnitt 5:
52.

Anmerkungen:
- N0.30: A1 max 1549##N0.30: A2 max 1519##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+75 kg##  
N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET48;##2  
05/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#  
6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET51;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET51;##19  
5/65 R15 91H M+S#6,0JX15 ET43;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91H  
M+S#6,5JX16 ET46;##205/50 R17 93H XL M+S#6,5JX17 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7  
,5JX18 ET51;##

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

|          |                                                                                                        |                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.     | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):                                                              | VOLKSWAGEN, VW                                                                                                             |
| 0.2.     | Typ:                                                                                                   | Version:                                                                                                                   |
|          | CD                                                                                                     | ACDPBAX0                                                                                                                   |
| 0.2.1.   | Handelsbezeichnung:                                                                                    | GOLF                                                                                                                       |
| 0.2.2.1. | Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs |                                                                                                                            |
|          | Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:                                                     | -----                                                                                                                      |
|          | Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:                            | -----                                                                                                                      |
|          | Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:                                                           | -----                                                                                                                      |
|          | Rollwiderstand [kg/t]:                                                                                 | -----                                                                                                                      |
|          | Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:                                             | -----                                                                                                                      |
| 0.2.3.1. | Kennung der Interpolationsfamilie:                                                                     | IP-MQB37WZ_A1_0573-WVW-1                                                                                                   |
| 0.2.3.2. | Kennung der ATCT-Familie:                                                                              | AT-5Q0_0V_0298_000-WVW-1                                                                                                   |
| 0.2.3.3. | Kennung der PEMS-Familie:                                                                              | 01-VWx-715W_CD_DPBA_FM6_0_A_1_1-000                                                                                        |
| 0.2.3.4. | Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:                                                                    | RL-MQ200_6F_19_001-WVW-1                                                                                                   |
| 0.2.3.5. | Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:                                                             | -----                                                                                                                      |
| 0.2.3.6. | Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:                                                    | PR-VW_00221_00_000-WVW-1                                                                                                   |
| 0.2.3.7. | Kennung der Verdunstungsprüffamilie:                                                                   | EV-CD_APW_D_AZAAAA-WVW-1                                                                                                   |
| 0.4.     | Fahrzeugklasse:                                                                                        | M1                                                                                                                         |
| 0.5.     | Firmenname und Anschrift des Herstellers:                                                              | Volkswagen AG,<br>Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg                                                                      |
| 0.6.     | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:                                    | An der linken od.rechten B-Säule, geklebt<br>Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:<br>Im Motorraum rechts |
| 0.9.     | Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:                                               | -----                                                                                                                      |
| 0.10.    | Fahrzeug-Identifizierungsnummer:                                                                       | WWWZZZCD4PW023563                                                                                                          |
| 0.11.    | Herstellungsdatum des Fahrzeugs:                                                                       | 2023-01-24                                                                                                                 |

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e1\*2007/46\*2014\*20 , erteilt am 2022-08-15
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten

für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2023-01-24  
ppa.

Wolfsburg 2023-01-24  
ppa.

Clemens Kadow

Dr. Clemens Kadow  
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Christiane Engel  
Leiterin Qualitätssicherung



V0541NA6C  
V0RELNAG

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WWWZZZCD4PW023563 HSN:0603  
CNOV0102440original QYT4751832022 000482 22095894 00137

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2619

4.1. Achsabstand [mm]: 2619

5. Länge [mm]: 4286

6. Breite [mm]: 1789

7. Höhe [mm]: 1466

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1306

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1329

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1800

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 960 / 890

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3200

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1400

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 650

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DPB

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min<sup>-1</sup>] (Verbrennungsmotor): 96.00 bei 5000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): Handschaltung

Gang:

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | ----- | ----- | ----- |
| 3.615 | 2.111 | 1.387 | 0.973 | 0.739 | 0.554 | ----- | ----- | ----- |
| 4.353 | 4.353 | 4.353 | 4.353 | 4.353 | 4.353 | ----- | ----- | ----- |

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

23.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 214

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1533 / 1503

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen:

Achse 1: 205/55 R16 94V XL / 7,0JX16 ET48 / B / C1

Achse 2: 205/55 R16 94V XL / 7,0JX16 ET48 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min<sup>-1</sup>]: 78.40 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1401

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

|                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| f <sub>0</sub> (47.1.3.0.) | f <sub>1</sub> (47.1.3.1.) | f <sub>2</sub> (47.1.3.2.) |
| 88.2                       | 0.496                      | 0.02805                    |

f<sub>0</sub> [N] / f<sub>1</sub> [N/(km/h)] / f<sub>2</sub> [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f<sub>dsc</sub>): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007\*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

| Benzin/<br>Diesel | CO    | THC   | NMHC  | NO <sub>x</sub> | THC+NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikelmasse | Partikelzahl |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Gas               | 200.5 | 27.5  | 24.2  | 26.1            | -----               | -----                 | 0.0400        | 2.77E10      |
| andere            | ----- | ----- | ----- | -----           | -----               | -----                 | -----         | -----E--     |

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

| Benzin/<br>Diesel | CO    | THC   | NMHC  | CH <sub>4</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikelmasse | Partikelzahl |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Gas               | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----         | -----E--     |
| andere            | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----         | -----E--     |

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m<sup>-1</sup>]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

Vollständige RDE-Fahrt: NO<sub>x</sub> [mg/km] 60.0 Partikelzahl mit Exponent [# / km] 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: NO<sub>x</sub> [mg/km] 60.0 Partikelzahl mit Exponent [# / km] 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 14 : Lenkrad, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Lenkrad, zerkratzt, smart repair




Bild 16 : Lenkrad, zerkratzt, smart repair




Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrämmt, Gebrauchsspur




Bild 20 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 21 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 22 : Sitz 1. Reihe rechts Sitzbezug, fleckig, reinigen




Bild 23 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 25 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 26 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 27 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 29 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 32 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 33 : Dach, Lackierung, Umweltschaden



Bild 34 : Sitz hinten links, Kontrollstift, verhakt



Bild 35 : Motorhaubendämmung, Tierverschädigung



Bild 36 : Motorhaubendämmung, Tierverschädigung




Bild 37 : Diffusor, deformiert




Bild 38 : Diffusor, deformiert

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
Besichtigung: 15.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 150 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                       |                            |                              |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erstzulassung        | 25.05.2023            | Letzte Zulassung           | 29.08.2023                   |
| Fahrzeugart          | PKW                   | Hersteller                 | VW                           |
| Typ / Verkaufsbez.   | Golf 1.5 TSI OPF Life | Aufbauart                  | Limousine                    |
| Türen                | 5                     | Sitzplätze                 | 5                            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | WVWZZZCD4PW023563     | HSN / TSN                  | 0603 / CNV                   |
| Schlüssel-Nr.        | 10020463              | Km-Stand abgelesen         | 43177                        |
| Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2026             | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                       |
| Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor       | Leistung (kW)              | 96                           |
| Hubraum (ccm)        | 1498                  | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart          | Frontantrieb          | Getriebe / Gänge           | Schaltgetriebe / 6           |
| Felgen               | Leichtmetall          | Farbe                      | Atlantic Blue Metallic (C5B) |
| Polster / Farbe      | Stoff / Anthrazit     |                            |                              |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ                | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 205 / 55 R 16 94 V                 | Goodyear / Vector 4Seasons G2 | A / O | 5 mm        |
| rechts    | 205 / 55 R 16 94 V                 | Goodyear / Vector 4Seasons G2 | A / O | 5 mm        |
| 2 links   | 205 / 55 R 16 94 V                 | Goodyear / Vector 4Seasons G2 | A / O | 7 mm        |
| rechts    | 205 / 55 R 16 94 V                 | Goodyear / Vector 4Seasons G2 | A / O | 7 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 16.11.2026 |                               |       |             |

A/ Ganzjahres; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag, Ambientebeleuchtung 10-farbig, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachhimmel in Storm Grey, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen- und längseinstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Türgriffmulden beleuchtet, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

## Sonderausstattung


| Code    | Bezeichnung                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Lackierung: Metallic                                                                      |
| RCC, YO | Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"                             |
| S       |                                                                                           |
| WBB     | Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media" (Schaltgetriebe) |
| PLD     | Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"                    |
| H4J     | Räder: 4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16                                                     |
| QH1     | Sprachbedienung                                                                           |
| 9IJ     | Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion                                |
| OTD     | Textilfußmatten vorn und hinten                                                           |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
bis Wartung verbleiben: 15.000 km oder 410 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU/AU, fällig,
2. Motorhaubendämmung, Tierverschiss, erneuern (Bild 35, 36)
3. Diffusor, deformiert, erneuern (Bild 37, 38)
4. Lenkrad, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15, 16)
5. Sitz 1. Reihe rechts Sitzbezug, fleckig, reinigen (Bild 22)
6. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 21)
7. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
8. Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30)
9. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28)

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Dach, Lackierung, Umweltschaden, (Bild 33)  
 Sitz hinten links, Kontrollstift, verhakt, (Bild 34)  
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 13)  
 Tür hinten links Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 24)  
 Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 23)

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur  
(Bild 20)  
Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt,  
Gebrauchsspur (Bild 19)  
Tür hinten links Lackierung, verschrammt,  
Gebrauchsspur (Bild 25, 26)  
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,  
Gebrauchsspur (Bild 31, 32)

Schadensfälle der internen Belegnummer 99054245

Fahrzeugdaten

Modell VW Golf Life MT 0223 1.5 TSI OPF 96kW Life  
Fahrzeug-Ident-Nr. WVVZZZCD4PW023563

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung            | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 2023111056    | 11.08.2023  | Kennzeichen vorne       | 0,00                  |
| 2026109436    | 14.06.2026  | Stoßfänger hinten links | 0,00                  |