

Volkswagen Touran
Auftragsnummer: 855.0001.685

FIN: WVGZZZ1TZKW054818
Kennzeichen: 1-WGA-845



Fahrzeugdaten

Laufleistung	152.369 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	25.04.2019	HU	06/2026
Hubraum (ccm)	1.598	Motorleistung (kw)	85
Lackierung	Blau	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	5.900 Tag(e)
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/60 R16 96H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Pirelli	3 / 3 mm
2. 205/60 R16 96H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Pirelli	4 / 4 mm

Zusatzbereifung

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/60 R16 96H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	7 / 7 mm
2. 205/60 R16 96H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	8 / 8 mm



Ausstattung

ABS
Alarmanlage
Anhängerkupplung abnehmbar
Dachreling
Elektr. Fensterheber
Elektr. Seitenspiegel
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Klimaanlage
Multifunktionslenkrad
Multimediaanschluss (z.B. USB/ AUX)
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Reifendruckkontrolle
Servolenkung
Start/Stop-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern
2	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
3	Fahrzeugdach	Dachholm links - Kratzer - Smart Repair
4	elektronische Systeme	Bordelektronik - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen
5	Schweller rechts	Schweller hinten - Delle / Lackschaden - kein Abzug
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug
8	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Instrumententafel	Luftdüse links - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair
11	Schweller links	Wagenheberaufnahme vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - erneuern
16	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motor	Motorabdeckung - Delle(n) - kein Abzug
3	Tür vorn links	Tür - Kratzer - kein Abzug
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - kein Abzug
5	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern



Beschädigung 1: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern




Beschädigung 1: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern




Beschädigung 1: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - Abrieb - erneuern



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: elektronische Systeme: Bordelektronik - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen



Beschädigung 5: Schweller rechts: Schweller hinten - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 5: Schweller rechts: Schweller hinten - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 5: Schweller rechts: Schweller hinten - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 9: Instrumententafel: Luftdüse links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 9: Instrumententafel: Luftdüse links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 11: Schweller links: Wagenheberaufnahme vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Schweller links: Wagenheberaufnahme vorn
- Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Schweller links: Wagenheberaufnahme vorn
- Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Schweller links: Wagenheberaufnahme vorn
- Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Schweller links: Wagenheberaufnahme vorn
- Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - erneuern



Beschädigung 15: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - erneuern



Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren



Gebrauchsspur 5: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren



Gebrauchsspur 5: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - auslegen / polieren