


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002444645
Besichtigt am: 12.05.2026 12:36
Berichts-Nr: 10594288
FIN: WVGZZZ5N3PM031019



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	12.01.2023
Laufleistung:	75.767 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Grau-Titanswarz-Flintgrau- Kristallgrau/Titanswarz/Schwarz/Titanswarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachhimmel schwarz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
230-V-Steckdose	Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
3 Kopfstützen hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Suzuka" 8,5 J x 20 in Dark Graphite	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Drehstromgenerator 180 A
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Ablagefächer in der Dachkonsole	ECO-Funktion
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
AirStop®-Reifen 255/40 R 20	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Allradantrieb 4MOTION	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrerassistenzpaket "Plus", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Mexiko
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäcknetz
Bergabfahrassistent	Gepäckraumabdeckung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	

Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Head-up-Display	Ohne 2. Batterie
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar	Ohne Ablagenpaket/box
Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne alternativ-Antriebssystem
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Anhängervorrichtung
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Aufkleber und Embleme
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Garagentoröffner
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kühlergrill	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lendenwirbelstützen vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchte im Fußraum vorn	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Pedale in Edelstahl gebürstet
Linkslenker	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Motorenstart Standard	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regensensor
Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifendruck-Kontrollsystem
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
Nebelschlussleuchte	Reserverad gewichts- und platzsparend
Netztrennwand	Reserverad gewichts- und platzsparend
Nicht Heissland	R-Line Ausstattung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.
Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitze in
Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"

Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt
Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger und Schwellererweiterung im "R"-Styling,
Radhausverbreiterungen schwarz

Suzuka 8,5 J x 20 in Dark Graphite, Volkswagen R, AirStop®-
Reifen 255/40 R 20

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfstand Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höhenstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Sebring" 7 J x 18 (zusätzlich), Winterreifen
235/55 R 18 H

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,5 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,5 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	5,5 mm

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	4,5 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	4,5 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,5 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
2	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
3	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
5	Fußmatten	Loch	Ersetzen
6	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
8	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
9	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
10	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
11	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
12	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
13	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
14	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
15	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
16	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N3PM031019

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen



2 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen




3 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen






4 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



5 - Fußmatten - Loch - Ersetzen




6 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken





7 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair



8 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



9 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



10 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair




11 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



12 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




13 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



14 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



15 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





16 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

