



VXKUPHNKSP4216507

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	43.032 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2026
Fahrgestellnummer	VXKUPHNKSP4216507	Leistung	74 kW
Hubraum	1.199 ccm	Zylinder	3
Erstzulassung	15.09.2023	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	08/2025, 30.817 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern	960,00 €	960,00 €
2	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	1.072,07 €	1.072,07 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 87V	Falken	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 87V	Falken	Ganzjahresreifen	6mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46963848
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: M. Zeller



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	43.032 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNKSP4216507	Erstzulassung	15.09.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	2.032,07 €	2.032,07 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.032,07 €	2.032,07 €
Mwst. (19%)	386,09 €	386,09 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	2.418,16 €	2.418,16 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46963848
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: M. Zeller



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente





Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VXKUPHNKSP42165 13.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	OPEL	CORSA F (U)	ELEGANCE
FZ-IDENT-NR	VXKUPHNKSP4216507	AMTL KZ M-BU 2203	TYP-CODE 05 1B 04
ERSTE ZUL	15.09.2023	NAECH HU 09.2026	LAUFLEIST 43032
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 06.2023 KONDENS 20DM2 12MM SEITEN/HECKSCH ABGED A-SPIEGEL PREMIUM RADIO CONNECT NAV NEBELSCHEINWERFER BEIF-SITZ HOEHENVER FAHRERSITZ HOEHENVER INNENSP ABBLENDAUTOM TUERGRIFFE LACKIERT STOP-START-ANLAGE KEYLESS ENTRY/START VORWAERMER INNENRAUM HANDBREMSE ELEKTR HINTERACHSE 30000N.M BREMSANL AUTOMATISCH FELGEN 6,5J X 16 LM RADLAGER V 78MM LUFTFUEHR VERSTELLB	ELEK ARCHITEK R3 ECO KAELTEMITTEL R1234YF AKUSTIK VERBESSERT BILDSCHIRM DGT10C STEUERGER TELEMATIK SCHEINWERFER ECO LED AUSSTATTUNG STOFF MITTELARMLEHNE DEKOR I SALIN DACHKONSOLE 3-LED DAEMMUNG U MOTOR KRAFTST-BEH 44 LTR 1199CCM 74KW BREMSSCHEIBE V 283MM STABI V 21.5MM GESCHW-REGELANLAGE MOTORLUEFTER 140W ESP SCHACHTLEIST A EDELS	ZIERL ARM-TAFEL CHR KLIMAAUTOMATIK FENSTERHEBER H ELEKT RADIO WELLE 4 SPURASSISTENT AFIL EINPARKHILFE H SITZE V HEIZBAR GESCHWINDIGK LESUNG FRONTSCH/REGENSENSOR 2 SCHLUESSEL FERNBED KUEHLER 21DM2 21MM ABGASNORM EURO 6.4 AUTOMATIKGETR ATN8 AUFH KENNLINIE 3.1 SERVOLENK ELEKT 90A REIFEN 195/55 R16..H LICHTMASCHINE 150A HECKSPOILER SPORT ZIERL F-RAHM SCHW GL
------------------------	---	---	--

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
6336 0210	TUER V L AUS-/EINBAUEN	1	3.0	52.67
6328 0210	TUERVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	1	3.0	52.67
6393 0910ZAX	ABDICHTFOLIE TUER V L AUS-/EINBAUEN	1	1.0	17.56
6345 0910)	ZIERLEISTE H TUER V L AUS-/EINBAUEN	1	1.0	17.56
5935 0910	SCHACHTLEISTE A TUER V L AUS-/EINBAUEN	1	2.0	35.11
6379 0910)	FENSTERHEBER TUER V L AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT) UMFASST: TUERSCHIEBE AUS-/EINBAUEN	1	3.0	52.67
6397 0210)	AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	1	1.0	17.56
6307 0910)	AUSSENGRIFF TUER V L AUS-/EINBAUEN	1	1.0	17.56
1481	TUER V L INSTANDSETZEN SYSTEM AUDATEX	2	10.0*	175.55 BLATT 1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VXKUPHNKSP42165 13.07.2026

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT 2-SCHICHT-PERLMUTT	AW	ARB.- PREIS
6336 P610	TUER V L	REPARATURLACK ST 2	19.0	377.36
0016 1100	LACKIERUNGSPAUSCHALE		10.0	198.61
	BEINHALTET: VORBEREITUNG DER FARBE, ERSTELLUNG FARBMUSTER, REINIGUNGS- UND AUFRAEUMARBEITEN			

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1723	FOLIE TUER V L	9826725980	56.10

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	15.0 AW X	175.55 EUR/STD	263.33
GESAMT KL 2	10.0 AW X	175.55 EUR/STD	175.55
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			438.88
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT	29.0 AW X	198.61 EUR/STD	575.97
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL			575.97
E R S A T Z T E I L E			56.10
KLEINERSATZTEILE (2.0%)			1.12
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			57.22
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....			1 072.07
MWST 19.00 %			203.69
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....			1 275.76

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 68044670

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX =ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VXKUPHNKSP42165

13.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT OPEL CORSA F (U) ELEGANCE
FZ-IDENT-NR VXKUPHNKSP4216507 AMTL KZ M-BU 2203 TYP-CODE 05 1B 04
ERSTE ZUL 15.09.2023 NAECH HU 09.2026 LAUFLEIST 43032
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 13.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : B5 EZ E5 FA FD F2 F4 F9 G4 G6 HD HL H2 H5 ID I2
I3 I5 JA J3 J7 J8 J9 KB KE KI K4 K5 K7 LD MG MK
MM MS MX M1 M9 N8 P8 QE QG QJ QP QV Q2 Q8 Q9 R2
S3 T2 T4 U6 U7 WB XA XF X2 Z7
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : B5 EZ E5 FA FD F2 F4 F9 G4 G6 HD HL H2 H5 ID I2
I3 I5 JA J3 J7 J8 J9 KB KE KI K4 K5 K7 LD MG MK
MM MS MX M1 M9 N8 P8 QE QG QJ QP QV Q2 Q8 Q9 R2
S3 T2 T4 U6 U7 WB XA XF X2 Y8 Z7

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 1519 ---> E 1723 X / N 1481 LO / N 1519 LO
N 1547 LO / N 1565 LO / N 1625 LO / N 1655 LO
N 1711 LO / N 1737 LO

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 10 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
179.68 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

RANDBAHNEN-CODES

- UNGUELT- / DOPP CODES : 81 0.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.07.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LI 1481

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 11
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 438.88 LACK: 575.97 ET : 57.22
REP : 1 072.07 MWST: 203.69 REPI: 1 275.76

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

LI 1481 I 1481 10 N 1481 N 1519 N 1565
SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VXKUPHNKSP42165

13.07.2026

N 1711
E 1723

N 1625

N 1737

N 1655

N 1547

SYSTEM AUDATEX

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : U
Variante : P
Version : HNKS-X1B500
0.2.1. Handelsbezeichnung : CORSA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufterlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-HNK___ATN8544B-VR3-0
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-HNS___0402-VR3-0
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-___CMP_ATN85051-VR3-0
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_CMPD___5401-VR3-0
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türrsäule in der Fahrzeugmitte - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. - -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXXKUPHNKSP4216507
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 25/07/2023

mit dem in der am 11/04/2023 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*25 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 25/07/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 31/07/2023



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS885734
DE0509

- Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2540 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2540 mm
5. Länge : 4055 mm
6. Breite : 1745 mm
7. Höhe : 1435 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1165 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1208 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1645 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1645 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 890 kg
2.: 870 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2845 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1200 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 580 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 55 kg
20. Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³ 3
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 74 kW bei 5500 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin :
28. Getriebe (Typ) : automatisch
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 0.2807
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621	0.3225	0.399	0.4796	0

29. Höchstgeschwindigkeit : 192 km/h
30. Achsen und Radaufhängung
Spurweite : 1.: 1500 mm
2.: 1500 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen
1.: 195/55 R16 87H - 6.5J16ET38 - C1 A
2.: 195/55 R16 87H - 6.5J16ET38 - C1 A
36. Bremsanlage
Anhängen-Bremsanschlüsse : -
Aufbau :
38. Code des Aufbaus : AB
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

www.PS-Team.de



046CC0158635

Umweltverträglichkeit
46. Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl : 3750 U/min - Fahrgeräusch : 66 dB(A)
47. Abgasnorm : Euro 6 AP
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1279 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 0 cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 82.4 N
47.1.3.1. f1 : -0.136 N (km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03374 N (km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	314.4	24.9	22.5	31.1	-	-	0.39	2.7 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
Vollständige RDE-Fahrt : NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : # km : 6 x 10¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt : NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : # km : 6 x 10¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	154	122	105	126	122
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.8	5.4	4.6	5.6	5.4

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :
3.2.2. Einsparungen WLTP : g/km
Benzin 2.14

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang 1 Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018 858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen- und Radkombinationen :

A1	-	195/55 R16 81H	205/45 R17 81H	-	-	-	-	-
	-	6.50J16 ET38	7.00J17 ET38	-	-	-	-	-
A2	-	195/55 R16 81H	205/45 R17 81H	-	-	-	-	-
	-	6.50J16 ET38	7.00J17 ET38	-	-	-	-	-

-
-
-

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5703904
Hersteller Opel
Model Corsa
Variante Elegance 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis 24.449,99
VIN VVKUPHNKSP4216507
Erstzulassungsdatum 15.9.2023
Kennzeichen M-BU 2203

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5703904 25.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110167	02.07.2026	Windschutzscheibe gerissen	
2026110933	07.07.2026	Stoßfänger vorne	
2026111010	07.07.2026	Stoßfänger vorne	
2026111013	07.07.2026	Fahrerseite Tür vorne	

- Seite 1 von 1 -