

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	165	----	----	7.3	----	----	-----
Medium:	132	----	----	5.8	----	----	-----
High:	118	----	----	5.2	----	----	-----
Extra High:	140	----	----	6.1	----	----	-----
Combined:	135	----	----	5.9	----	----	-----

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----

Electric range city [km]: ----

yes

e9 29 37

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Petrol/Diesel: 1.90

Gas (CNG/LPG): ----

Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	----	----	----	----	----	----	-----
Medium	----	----	----	----	----	----	-----
High	----	----	----	----	----	----	-----
Extra High	----	----	----	----	----	----	-----
City	----	----	----	----	----	----	-----
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	-----
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	-----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	-----

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER): ----

(EAER city): ----

All Electric Range [km]:

(AER): ----

(AER city): ----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET48;

##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET45;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET45;##215/45 R18 89V#7,0

JX18 ET47;##195/60 R16 89H M+S#6,0JX16 ET45;##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

046CC0162474



www.PS-Team.de



The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	KJ	XDLAA
0.2.1.	Commercial name:	ARONA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	-----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	-----
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	-----
	Rolling resistance [kg/t]:	-----
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	-----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB27SZ_A1_0549-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-2Q0_0V_0210_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_X-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_17_012-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	-----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00219_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar,glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment,right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	-----
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZKJ4PR145781
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-06-07

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*39 granted on 2022-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-06-07

Martorell, 2023-06-07

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZKJ4PR145781

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1, Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2552

4.1. Axle spacing [mm]: 2552

5. Length [mm]: 4153

6. Width [mm]: 1780

7. Height [mm]: 1532

13. Mass in running order [kg]: 1242

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1256

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 1650

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 900 / 800

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 2750

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: -----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1100

18.4. Unbraked trailer [kg]: 620

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 55

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DLA

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 3; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 999

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 81.00 / 5500

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear

28.1. Gearbox ratios:

28.1.2. Final drive ratio:

---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---

29. Maximum speed [km/h]: 190

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1505 / 1485

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET48 / A / C1

Axle 2: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET48 / A / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AB

40. Colour of vehicle: GREY

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 75.10 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 66.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind}:

47.1.1. Test mass [kg]: 1332

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
106.5	0.132	0.03547

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{ds}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
	153.0	22.8	20.4	43.1	-----	-----	0.3000	0.03E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : Erhöhte Lackschichtdicke




Bild 13 : Erhöhte Lackschichtdicke



Bild 14 : Erhöhte Lackschichtdicke




Bild 15 : Erhöhte Lackschichtdicke




Bild 16 : Erhöhte Lackschichtdicke




Bild 17 : Erhöhte Lackschichtdicken




Bild 18 : Erhöhte Lackschichtdicke



Bild 19 : Erhöhte Lackschichtdicke




Bild 20 : Ölservice fällig



Bild 21 : Fahrersitz verschmutzt, reinigen



Bild 22 : Tierversiss Antennenstab



Bild 23 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 24 : Bremsscheiben Vorderachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung
Bremsbelag in Kürze verschlissen



Bild 25 : Bremsscheiben Vorderachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung
Bremsbelag in Kürze verschlissen

DEKRA Automobil GmbH
Am Sorgrain 3, 36433 Bad Salzungen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bad Salzungen
Am Sorgrain 3
36433 Bad Salzungen
Telefon 03695 / 6941-0
Fax 03695 / 606200
E-Mail
bad-salzungen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Chris Molitor
Tel. direkt 03695 6941-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **VSSZZZKJ4PR145781**

Eigen-Nr.	M-CL 1933
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	25.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	25.06.2026 um 11:00 Uhr Firma VANOVAE GmbH, Planstraße, 36460 Merkers

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.852,94 EUR	12.915,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.06.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Chris Molitor bei Firma VANOVA GmbH, Planstraße, 36460 Merkers, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 500 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
- Fahrzeugdach
- Kotflügel vorne links
- Tür vorne links
- Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

nicht vorhanden
20.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbezeichnung	Arona (KJ7)(2017->) / Arona 1.0 TSI FR OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	7593 / ARJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ4PR145781
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Grey metallic (S7H)
Lackierung	S7, LS7H
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	81 kW / 999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	56.307

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 95 V	Sunny / Winter-maX A1	W / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 95 V	Sunny / Winter-maX A1	W / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 95 V	Sunny / Winter-maX A1	W / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 95 V	Sunny / Winter-maX A1	W / O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Dachfarbe, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 44 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm), Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klima-Komfort-Paket L, Kofferraumbeleuchtung, Kombiinstrument digital (8 Zoll), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 6,5x17 (Dynamic 20/3), Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radstand 2566 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), SEAT Media-System, SEAT Media-System Touch Colour, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer

mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung, Sitze vorn höhenverstellbar, Sportsitze vorn, Sprachsteuerungs-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steuer-AV Modell FR, Stoßfänger FR-Design, Tagfahrlicht LED, Trommelbremsen hinten (228 mm x 42 mm), Türgriffe außen lackiert, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ablage-Paket, Ausstattungs-Paket: Pro, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Metallic-Lackierung, Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI KAT (DLAA), Winter-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

T-Ölservice fällig, erneuern (Bild 20); Fahrersitz verschmutzt, reinigen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21); Tierverschleiß Antennenstab, erneuern (Bild 22); T-Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen- und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 23); T-Bremsscheiben Vorderachse Tragbild mangelhaft, Riefen- und Korrosionsbildung, Bremsbelag in Kürze verschlissen, erneuern (Bild 24, 25); HU nicht nachgewiesen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Chris Molitor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechen­daten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **VSSZZZKJ4PR145781**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.10.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Seat	Typ / Verkaufsbez.	Arona (KJ7)(2017->) / Arona
Aufbauart	Limousine	Türen	1.0 TSI FR OPF (EURO 6d)
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	7593 / ARJ	DAT Europa-Code®	VSSZZZKJ4PR145781
DAT Marktindex	DE00F 6422	Km-Stand abgelesen	017900330070010
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	56307
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	3 / Reihenmotor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	999
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Automatik / 7
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		Grey metallic (S7H) / S7, LS7H
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 25.06.2026 (Besichtigung 25.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		28.201,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		3.610,46 EUR
Listenneupreis gesamt		31.811,46 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		16.572,34 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 49000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 56307 / 7307		
Laufleistungskorrektur	-	508,77 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	7,22 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		16.070,80 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	647,55 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		16.718,35 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	177,49 EUR
Zwischensumme I		16.540,86 EUR
Anpassungsfaktor	-	330,82 EUR
Zwischensumme II		16.210,04 EUR
Reparaturkosten (mit 192,46 EUR MwSt.)	-	1.205,39 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.395,70 EUR MwSt.)	15.000,00 EUR	15.004,65 EUR
Handelsspanne (mit 332,97 EUR MwSt.)	2.085,00 EUR	2.085,47 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.062,73 EUR MwSt.)	12.915,00 EUR	12.919,18 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
80550	Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI KAT (DLAA)	0,00*			0,00
1201	Ablage-Paket	390,32*			70,01
3272	Ausstattungs-Paket: Pro	2.125,34*			381,18
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug	0,00*			0,00
11000	Metallic-Lackierung	629,51*			112,91
2400	Winter-Paket	465,29*			83,45
Summe Sonderausstattung		3.610,46			647,55 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. T-Ölservice fällig, erneuern (Bild 20)	250	100	-250,00	
2. Fahrersitz verschmutzt, reinigen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21)	100	100	-100,00	
3. Tierverschleiß Antennenstab, erneuern (Bild 22)	35	100	-35,00	
4. T-Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 23)	515	56.99	-293,50	
5. T-Bremsscheiben Vorderachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung, Bremsbelag in Kürze verschlissen, erneuern (Bild 24, 25)	635	56.99	-361,89	
6. HU nicht nachgewiesen, erneuern	165	100	-165,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.700			-1.205,39 EUR

Der Sachverständige
Chris Molitor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5954615
Hersteller	Seat
Model	Arona
Variante	FR 1.0 TSI
Listenpreis	24.642,86
VIN	VSSZZZKJ4PR145781
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	M-CL 1933

Schadensfälle der int. Belegnummer: **5954615**

03.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109877	12.06.2024	Fahrzeug rundherum beschädigt	

- Seite 1 von 1 -