

Information véhicule

Marque:	VOLKSWAGEN	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	TIGUAN	NIV:	WVGZZZ5NZMW541232
Type de carburant:		Puissance:	96 kW
Version:	1.5 TSI 96KW ACTIVE	Première immatriculation	15/03/2021
Kilométrage:	126260 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Gauche

2

Intérieur



3

Toit & autres

1

Photos commerciales





Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Barres de toit	Capteur de pluie
Contrôle de distance	Direction assistée	DSC	Fonctionnement électrique des fenêtres
GPS	Isofix	Jantes alu	Rétroviseurs réglables électrique
Support lombaire réglable	Téléphone	Verrouillage central	Volant multifonctions

Options selon l'inspecteur

GPS	Oui
-----	-----

Domages

Bloc compteurs

Ne fonctionne pas (bien)

Contrôler

Intérieur



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres







Intérieur

Endommagé

Acceptable

Intérieur



Intérieur
Tache
Nettoyer
Intérieur



Jante alum. AVG polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Porte AVG
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Pneus

Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	215/65/17/99/V	Continental	5,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	215/65/17/99/V	Continental	5,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	215/65/17/99/V	Continental	6,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	215/65/17/99/V	Continental	6,0 mm
Non monté	Hiver	Aluminium	215/65/17/99/H	Continental	4,0 mm
Non monté	Hiver	Aluminium	215/65/17/99/H	Continental	8,0 mm
Non monté	Hiver	Aluminium	215/65/17/99/H	Continental	8,0 mm
Non monté	Hiver	Aluminium	215/65/17/99/H	Continental	4,0 mm

Contrôles

Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Entretien	OK
Kit réparation	Oui	Nbr cable de charge (220V)	0
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbre clés total	2
Niveau de charge	30	Réinitialisation des paramètres d'usine	Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Détails du NIV		
ABS (Antiblocage des freins)	Accoudoir central à l'avant	Accoudoir central arrière
Acoustic Parking System avant et arrière	Affichage multifonction 'Premium'	Airbag conducteur
Airbag de genoux côté conducteur	Airbag passager avec désactivation	Airbags de tête AV/AR
Airbags latéraux avant	Antidémarrage électronique 'Transponder'	App-Connect Wireless
Applications chrome comm.éclairage/rétroviseurs	Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant	Appuie-tête AV réglable longueur et hauteur
Appuis lombaires à l'avant	ASR (antipatinage)	Assistant de maintien sur la voie 'Lane Assist'
Banquette arrière et dossier rabattable 1/3-2/3	Bluetooth	Caméra de recul 'Rear View'
Ceintures de sécurité AR (3) à 3 points	Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur	Ceintures de sécurité AV réglable en hauteur
Climatronic 3 zones	Contours de fenêtre noirs	DAB+
Détecteur de fatigue	Détecteur de pluie	Direction assistée asservie à la vitesse
Eclairage d'ambiance (30 couleurs)	Eclairage individuel de l'espace pieds à l'avant	EDS (Blocage électronique du différentiel)
ESP avec stabilisation de remorque	Feux arrière en technique LED	Feux de jour
Fixation Isofix 2 sièges enfants aux places AR	Fonction coming home-leaving home	Fourreau à skis
Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold	Front Assist et freinage d'urgence en ville	GPS Discover Media Streaming & Internet
Haut-parleurs (8)	Hayon à commande électrique	Indicateur de bas niveau du liquide lave-glace
Intérieur tissu	JAV 17"	Kit Easy Open & Close sans Safelock
Lampes de lectures à l'avant LED (2)	Lève-vitres électriques arrière avec commande confort	Lève-vitres électriques avant avec commande confort
Light Assist	Miroirs de courtoisie éclairés conducteur/passager	MSR (Régulation du couple moteur)
OPF (Otto Particle Filter)	Pédalier en acier inoxydable	Peinture Urano Grey
Phares à allumage automatique avec capteur	Phares avant LED	Pommeau de levier de vitesses en cuir
Prise 12V sur console à l'arrière et coffre	Radio FM+antenne fonction Diversity	Railing de toit de teinte argentée
Reconnaissance des piétons	Régulateur automatique de distance ACC avec limiteur de vitesse+assistant de freinage+Front Assist	Repérage des panneaux de signalisation
Réservoir à charbon actif	Rétros ext. réglables/rabattables/ dégivr.électr.+éclairage périmétrique+abaiss. auto.du rétro pass.	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Security & Services avec OCU	Service d'appel d'urgence (e-call)	Siège passager avant à dossier rabattable
Sièges AV confort	Sièges avant réglables en hauteur	Signal sonore et lumineux pour ceintures AV & AR
Système de contrôle de l'état des pneus (indirect)	Système Start/Stop avec récupération de l'énergie freinage	Tapis de sol complémentaires AV/AR
Tire Mobility Set	Tiroirs sous les sièges avant	Triangle de sécurité
Verrouillage central sans dispositif de sécurité Safe et avec radiocommande et 2 clés pliantes	Version non-fumeur	Vides-poches dans la console de toit
Vitrage athermane de teinte verte	Vitres arrière assombries (35%)	Volant multifonction gainé de cuir

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.