

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

1522NGN / WBA31GH0X07T96756 / 7T96756

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	HIBRIDO
Modelo:	220	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.215

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

1522NGN   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	08/05/2026		
Comentarios:	PILOTO INTERMITENTE IZ CON HUMEDAD, RESERVA DE DAÑOS		

**Daños no valorables:**

1522NGN   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Piloto intermitente retrovisor iz	OBSERVACIÓN-	

1522NGN   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Guarnecido estribo dr	-	REEMPLAZAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Emblema dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
14. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
15. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
25. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
26. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-

1522NGN   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
28. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
29. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
30. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
31. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
32. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
33. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
34. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
35. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
36. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA