



COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

Part 1

The undersigned
M. KNOPIK
GENERAL MANAGER

hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): Hyundai
0.2. Type: PDE
- Variant: BBP91
- Version: D71FZ15
0.2.1. Commercial name(s): i 30
0.2.2.1. Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values
Final Vehicle actual mass : -
Final Vehicle technically permissible maximum laden mass (in kg) : -
Frontal area for final vehicle (in cm²) : -
Rolling resistance (kg/t) : -
Cross-sectional area of air entrance of the front grille (in cm²) : -

0.2.3. Identifiers
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-050629-TMA-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-050628-TMA-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 05-HMM-20-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-050629-TMA-1
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: -
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: -
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: EV-000003-TMA-1
0.4. Vehicle category: M1

0.5. Company name and address of manufacturer:
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Prumyslova zona Nosovice, Hyundai
700/1, 73951 Nizni Lhoty, CZ

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
On the left hand B-post, bonded
Location of the vehicle identification number:
Under the right front seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH; Hyundai Platz, 65428
Rüsselsheim, Germany

0.10. Vehicle identification number: TMAH351DGNJ204051

Übereinstimmungsbescheinigung Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Certificat de Conformité Certificate of Conformity Certificato di Conformità Conformiteitscertificaat Świadectwo Zgodności Certifikat o skladnosti Certificado de Conformidad

0.11. Date of manufacture of the vehicle: 31.01.2023
conforms in all respects to the type described in approval
approval e5*2007/46*1075*11
issued on 11.02.2022
and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer

Place, Date and HMC Issue Date 28.02.2023
Signature

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection): 1, Front
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated
non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase: 2650 mm
4.1. Axle spacing: 1-2: 2650 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length: 4340 mm
6. Width: 1795 mm
7. Height: 1453 mm

Masses

13. Mass in running order: 1444 kg
13.2. Actual mass of the vehicle: 1520 kg
16. Technically permissible maximum masses
16.1. Technically permissible maximum laden mass: 1870 kg

16.2. Technically permissible mass on each axle: 1410 kg
16.4. Technically permissible maximum mass: 600 kg
18. Technically permissible maximum towable mass:
18.1. Drawbar trailer:
18.3. Centre-axle trailer:
18.4. Unbraked trailer:
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: 80 kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine: G4LK
22. Working principle: Positive ignition / 4-stroke
23. Pure electric: no
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle: NOVC-HEV
24. Number and arrangement of cylinders: 4; Inline
25. Engine capacity: 1482 cm³
26. Fuel: Hybrid Petrol/Electric
26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel
26.2. (Dual-fuel only)
27. Maximum power
27.1. Maximum net power: 117,50 kW at 5500min-1
(internal combustion engine) :
27.3. Maximum net power: 12.20 kW (electric motor)
27.4. Maximum 30 minutes power: 7.94 kW (electric motor)

28. Gearbox (type): Automatic

28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio: -

28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed: 210 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1555 mm 2. 1563 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO₂ determination:
Axle1 : 225/40ZR18 92Y 7.5Jx18/ET55 / D/C1
Axle2 : 225/40ZR18 92Y 7.5Jx18/ET55 / D/C1



4293224

GV765971

Brakes

36. Trailer brake connections

-

Bodywork

38. Code for bodywork: AB(hatchback)
 40. Colour of vehicle: grey
 41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear
 42. Number of seating positions: 5

(including the driver):

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -

42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level

- Stationary: 86,60 dB(A) at engine speed : 3750 min-1
 - Drive-by: 69,00 dB(A)

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of Vind

47.1.1. Test mass, kg: 1529

47.1.2. Frontal area, m²: 2.2347.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm²: -

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f₀, N: 166.447.1.3.1. f₁, N/(km/h): 0.62147.1.3.2. f₂, N/(km/h) 2: 0.03298

47.2. Driving cycle

47.2.1. Driving Cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (fdsc): -

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions:

EC715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type I (WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO: 621,7 mg/km

THC: 53,2 mg/km

NMHC : 46.6 mg/km

NOx: 25,2 mg/km

THC+NOx: - mg/km

NH₃ : -

Particulates (mass) : 0,270 mg/km

Particulates (number) : 1.25E + 11

2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)

CO: - mg/km

NOx: - mg/km

NMHC : - mg/km

THC : - mg/km

CH₄ : - mg/kmCH₃ : - mg/km

Particulates (mass) : - mg/km

Particulates (number) : -

48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)

48.2. Declared maximum RDE values

Complete RDE trip: Urban RDE trip:
 NOx: 60mg/km 60 mg/km
 Particulates (number) : 6E+11 6E+11

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains, except OVC electric vehicles

WLTP values	CO ₂ emissions	Fue consumption	Electric consumption (ECAC)
Low:	172 g/km	7.6 l/100 km	- Wh/km
Medium:	136 g/km	6 l/100 km	- Wh/km
High:	121 g/km	5.4 l/100 km	- Wh/km
Extra High	145 g/km	6.4 l/100 km	- Wh/km
Combined:	139 g/km	6.2 l/100 km	- Wh/km

2. Electric range of pure electric vehicles

Electric range	- km
Electric range city	- km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): Yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e5 32+ e5 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.2. WLTP savings: 1.76 g/km

4. OVC hybrid electric vehicles

WLTP values	Charge Sustaining		Electric consumption (EC)
	CO ₂ emissions	Fuel consumption	
Low :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
Medium :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
High :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
Extra High :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
City :			- Wh/km
Combined :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km

WLTP values	Charge depleting	
	CO ₂ emissions	Fuel consumption
Combined :	- g/km	- l/100 km

Weighted	CO ₂ emissions	Fuel consumption	Electric consumption (ECAC)
	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
Combined Value:	- g/km	- l/100 km	- Wh/km

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Equivalent All Electric Range (EAER)	- km
Equivalent All Electric Range city (EAER city)	- km
All Electric Range (AER) :	- km
All Electric Range city (AER city) :	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance

with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:

52. Remarks:

13:1444*35:225/40ZR18 92Y,LM-Rad 7.5Jx18/ET55*Vehicle equipped with a 24 GHz short-range radar equipment(Narrow band only)*



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Kaskoschaden vorne rechts Stossfänger verschrammt, eingekerbt, Scheinwerfer verschrammt erneuern




Bild 14 : Kaskoschaden vorne rechts Scheinwerfer verschrammt erneuern



Bild 15 : Kaskoschaden vorne rechts Stossfänger verschrammt, eingekerbt, Scheinwerfer verschrammt erneuern



Bild 16 : Kaskoschaden vorne rechts Stossfänger verschrammt, eingekerbt,



Bild 17 : Kaskoschaden vorne rechts Stossfänger verschrammt, eingekerbt,



Bild 18 : Kaskoschaden vorne rechts Stossfänger verschrammt, eingekerbt,



Bild 19 : Kaskoschaden vorne rechts Stossfänger verschrammt, eingekerbt,



Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 21 : Tür vorne links Einstieg Dellen Kratzer, Türrahmen eingedellt



Bild 22 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 26 : Tür vorne links Einstieg Dellen Kratzer, Türrahmen eingedellt



Bild 27 : Tür vorne links Einstieg, Türrahmen eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4775610
Hersteller	Hyundai
Model	i30
Variante	N Line 1.5 T-GDI 48V MHEV
Listenpreis	28.941,18
VIN	TMAH351DGNJ204051
Erstzulassungsdatum	1.5.2023
Kennzeichen	M BU1526

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4775610

24.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108222	28.09.2025	Scheinwerfer rechts Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.05.2023	Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	Hyundai	Typ / Verkaufsbez.	i30 (PD)(01.2017->) / i30 1.5
Aufbauart	Limousine	Türen	T-GDI N-Line Mild-Hybrid
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAH351DGNJ204051	HSN / TSN	(EURO 6d)(OPF)
DAT Europa-Code®	013450511000008	DAT Marktindex	5
Km-Stand abgelesen	41946	Nächste HU §29 StVZO	1349 / AGI
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	DE005 6379
Leistung (kW)	118	Hubraum (ccm)	06 / 2028
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		4 / Hybridantrieb
	N1 I		1482
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Frontantrieb
Farbe	Grau / Metallic / TKG	Polster / Farbe	Leichtmetall
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 ZR 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 ZR 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	6 mm
2 links	225 / 40 ZR 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 ZR 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Ablageetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz glänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler schwarz, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Exterieurumfänge lackiert, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill mit Chromrand, LED-Paket, LM-Felgen 7,5x18, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad (Sport/Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchte, Mild-Hybrid 118 kW (Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Modellpflege, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 225/45 R17 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonderlackierung Engine Red Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
2153	Sicherheits-Paket DCT
2101	Sitz-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 04 / 2026 bei Kilometerstand 31.628

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kaskoschaden vorne rechts
Stoßfänger verschrammt, eingekerbt,
Scheinwerfer verschrammt erneuern,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich (Bild 13,
15)
2. Tür vorne links Einstieg Dellen Kratzer,
Türrahmen eingedellt, instandsetzen
(Bild 21, 26)
3. Halteknopf Laderaumabdeckung links
gebrochen, erneuern
4. Stoßfänger hinten, mehrfach
eingedellt, instandsetzen und lackieren
mit Lackaufbau (Bild 22, 23, 24, 25)
5. Tür vorne links, eingedellt, drücken
(Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur