



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Posteriore / Scheggia



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro



Navigation



Spare Tyre



Vin



002

Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	UNIROYAL	235 / 50 / 18 / All Seasons	5 mm
Anteriore Destro	UNIROYAL	235 / 50 / 18 / All Seasons	5 mm
Posteriore Sinistro	UNIROYAL	235 / 50 / 18 / All Seasons	7 mm
Posteriore Destro	UNIROYAL	235 / 50 / 18 / All Seasons	6 mm

MG

HS 1.5T MT DEL 2WD

TELA ID: LSJA24U98RN057432



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
(	-	71942 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luca
ME

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Posteriore	Scheggia	Riparazione