DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	VF1RJA001 70017540	Kilométrage	24 494 km	Energie	Essence
Immatriculation	GM573DW	Date d'immatriculation	15/02/2023	Cylindrée	999
Marque	RENAULT	Niveau carburant	0 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Clio5-2019	Genre	VP	Vitesses	5
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Bleu		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR
















Autres informations techniques


Peinture Métalisée		Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -	Outillage de bord	✓	Carnet de garantie	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Carnets de bord	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Double clefs	✗
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm

Michelin 195/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm



Michelin 195/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm

Michelin 195/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm

Dommages

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Cache Isofix
Position	Arrière Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation

6



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
	superficielle

9



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation