DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA2 TT020897	Date d'immatriculation	03/02/2026	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HH-003-ZY	Odometre	15 085 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch Autonomie Etend	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto











Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.3 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

Autres dommages

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 5.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 5.3 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm