

# Renault

MEGANE-SWIVESTBDCI 115 EDC FR TECHNO

VIN:VF1RFB00772689341



## Description

<b>N° d'immatriculation</b>	<b>Date de 1ère immatriculation</b>	<b>Odomètre</b>
	04/04/2024	52778 km
<b>Couleur</b>	<b>Année modèle</b>	<b>Capitonnage</b>
Gris		
<b>Nombre de portes</b>	-	<b>Generation</b>
<b>Type de carrosserie</b>	<b>Nombre de sièges</b>	<b>Motorisation</b>
Break	Véhicule particulier	Thermique
<b>Energie</b>	<b>Puissance</b>	
Die sel	115 HP	
	<b>Type de véhicule</b>	

## Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit ouvrant	

## Détails de l'inspection

<b>Lieu de l'inspection</b>	<b>Date de l'inspection</b>	<b>Date de validation de l'inspection</b>
	19/05/2026	20/05/2026

## Contrôles

### Problèmes détectés

Echappement / Clarté	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
	✓ Ok		

## Dommages et corrections

#	Élément	Dom mma g e	Correction
001	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair



002

Jante / Avant Droit

Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli

Rayure

Réparation



003

Jante / Arrière Droit

Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli

Rayure

Smart repair



004

Porte / Arrière Gauche

Enfoncement

Réparation



005

Bas de caisse / Gauche

Rayure

Peinture



006

Aile / Arrière Gauche

Rayure

Peinture



007

Pare-chocs / Arrière

Rayure

Peinture



008

Porte / Arrière Droit

Enfoncement

Réparation



009

Coquille de rétroviseur / Droit

Rayure

Peinture



010

Pare-chocs / Avant

Rayure

Peinture



## Éléments amovibles

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input checked="" type="checkbox"/> Cache bagages        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie          | <input type="checkbox"/> Carte mémoire                           | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip                    | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique  | <input checked="" type="checkbox"/> Cric                 |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre                        | <input type="checkbox"/> Filet de separation                     | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input type="checkbox"/> Plage arrière                          | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique     | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours      |

## Pneus principaux

<b>Avant Gauche</b>	NORAUTO	205 / 50 / 17 / Été	7.1 mm
<b>Avant Droit</b>	NORAUTO	205 / 50 / 17 / Été	7.4 mm
<b>Arrière Gauche</b>	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	5 mm
<b>Arrière Droit</b>	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.4 mm
<b>Arrière</b>		/// Été	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Vin



Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Bas de caisse / Gauche / Rayure



Bas de caisse / Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure