

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SMART forfour 60kW EQ Batterie Kleinstwagen 5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -LM 0458E	Fahrgestell-Nummer:	W1A4530911Y267752
Vertrags-Nummer:	99770081	Erstzulassung:	01.06.2022
Internes KZ:	15053984	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SMART forfour 60kW EQ Batterie Kleinstwagen 5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SMART forfour 60kW EQ Batterie Kleinwagen5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	60 / 82	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	130	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,70
Leergewicht (kg):	1200	zul. Gewicht (kg):	1570

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99770081
Amtliches Kennzeichen: HD -LM 0458E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SMART forfour 60kW EQ Batterie Kleinstwagen5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99770081
Amtliches Kennzeichen: HD -LM 0458E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SMART forfour 60kW EQ Batterie Kleinstwagen5-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1A4530911Y267752

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	11,444 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	15,700 km
Type / Model	EQ forfour	Main inspection (Report on hand)	08/2027
Vehicle Identification number	W1A4530911Y267752	Power / Engine displacement	41 kW
First registration	1 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	08/2025, 7,112 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Cover / polish
2	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Interior	Cup holder - rear - Broken / torn - Replace
4	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
6	Side panel - rear right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
8	Multimedia system	Screen (Geht nicht an) - Specify findings - Perform diagnosis
9	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jul 2026
Protocol number: 46517563
Delivery date: 15 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	185/50 R16 81H	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/45 R16 83H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	165/65 R15 81T	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	185/60 R15 88T	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jul 2026
Protocol number: 46517563
Delivery date: 15 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	EQ forfour	Mileage (Read)	11,444 km
Vehicle Identification number	W1A4530911Y267752	First registration	1 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jul 2026
Protocol number: 46517563
Delivery date: 15 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Misc.




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Cover / polish




Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #3: Interior: Cup holder - rear - Broken / torn - Replace



Damage #4: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Multimedia system: Screen (Geht nicht an) - Specify findings - Perform diagnosis



Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



W1A4530911Y267752

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	11.444 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	15.700 km
Typ/Modell	EQ forfour	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	W1A4530911Y267752	Leistung / Hubraum	41 kW
Erstzulassung	01.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	08/2025, 7.112 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Interieur	Getränkehalter hinten - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Multimediasystem	Bildschirm (Geht nicht an) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/50 R16 81H	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/45 R16 83H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	185/60 R15 88T	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46517563
Anlieferungsdatum: 15.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	EQ forfour	Laufleistung (abgelesen)	11.444 km
Fahrgestellnummer	W1A4530911Y267752	Erstzulassung	01.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46517563
Anlieferungsdatum: 15.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Interieur: Getränkehalter hinten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Multimediasystem: Bildschirm (Geht nicht an) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott