VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 15:59

Merchant:

VEHICLE DETAILS

Targa		First Registration	**2023-12-22**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento		Keys	N/A
VIN		Owners	**1**
Merchant		Seats	**5**
Branch		Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**81**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**GASOL**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (58)


Left side front


Front left


Rear fender right


Rear fender right


Interior front


Speedometer with started engine.



Speedometer with started engine


Center console and dashboard


Interior front


Interior rear


Roof


Trunk


Roof.


Trunk


Interior rear


Interior front


Front left


Left side front


Left side front


Front left


Front left


Additional photos (optional)


Additional photos (optional)


Front left


Rear fender left


Left side front


Left side front


Front left


Left side front


Front left



Left side front



Front left



Additional photos (optional)



Rear fender left



Rear fender left



Engine compartment



Left side front



Front fender left



Rear fender left



Right side rear



Left side front



Rear



Rear fender left



Rear fender left



Rear fender left



Front left



Rear fender left



Front left



Rear fender right



Rear fender right



Front left



Rear fender right



Front fender left



Left side front



Rear fender left



Trunk



Front



Trunk

DEKRA

DATA PERIZIA	LOCALITA'
13/11/2025	Be

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
OPEL Crossland Crossland 1.5 ECOTEC D 110CV S&S Eleg.		W0V7H9EN2P4316945	22/12/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
48416		METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota anteriore sx danneggiato											
	Disco ruota anteriore dx danneggiato											
	Disco ruota posteriore dx danneggiato											
2187	Porta post. SX	L	1,10	L	0,50	L	1,50					
5507	Paraurti post. p/sup. SX	L	1,00	L		L	1,50					
5506	Paraurti post. p/inf.	S	1,20	S		S						
1513	Modanatura arco passaruota ant. nero DX	S	0,10	S		S						
5003	Paraurti ant. parte sup.	L	1,00	L		L	2,00					
5067	Griglia lat. paraurti ant. DX	S	0,30	S		S						
5002	Paraurti ant. parte inf.	S	1,00	S		S						

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	5,70	0,50	5,00	0,00	

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
0,75		1,60	2,93	

NOTE

Pneumatico ant dx - Firestone - 195/60/16 - estivo - 5.5 mm
Pneumatico ant sx - Firestone - 195/60/16 - estivo - 5 mm
Pneumatico post dx - Bridgestone - 195/60/16 - estivo - 4 mm
Pneumatico post sx - Bridgestone - 195/60/16 - estivo - 5.5 mm
Periziato con tempo sereno
Veicolo sporco e bagnato. Si applica riserva di perizia per eventuali danni non rilevati.

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO ORE €/ORA	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR. ORE €/ORA	
MANODOPERA MECC. ORE €/ORA	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
368		0000	2	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi