

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi 5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW
Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	ES -AP 1050	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKLZNR052399
Vertrags-Nummer:	22059078	Erstzulassung:	14.06.2022
Internes KZ:	15018738	Kilometer-Stand:	110593
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi 5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Midnight Schwarz Metallic Polsterung: Stoff Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **24.201,68**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

BeatsAudio Soundsystem, 10 Lautsprecher (mit Subwoofer), digitaler 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer, 3	487,39
Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger	201,68
Gepäcktrennnetz	151,26
Metallic-Lackierung	571,43
Midnight Schwarz Metallic	0,00
Navigationssystem (vorbereitet für die Aktivierung des Dienstpakets SEAT CONNECT Online-Infotainment)	638,66
Reserverad als Notrad	79,83
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt	235,29
Stoff Anthrazit	0,00
Virtual Cockpit	386,55
Winter-Paket	352,94
Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay	201,68
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **27.508,39**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **32.734,98**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 32.734,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	123
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,50
Leergewicht (kg):	1436	zul. Gewicht (kg):	2030

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 22059078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1050
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
18.08.2023	9059860432	Eigenverschulden	Ecksäule hinten mitte Fahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung) Ecksäule hinten mitte Beifahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
16.06.2023	9059853045	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Stahlfelge vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 22059078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1050
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
18.01.2023	28694	Wartungszusatzumfänge
18.01.2023	28694	Inspektion und Wartung
03.04.2025	89293	Inspektion und Wartung
03.04.2025	89293	Bremsflüssigkeitswechsel
03.04.2025	89293	Wartungszusatzumfänge
10.07.2025	105373	Inspektion und Wartung
10.07.2025	105373	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ES-AP 1050
Berichtsnummer :	0000000931818-DE968		
Referenznummer:	31220478		

Fahrzeugdaten

Seat Leon Sportstourer (KL8)(03.2020->) Style

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKLZNR052399	Laufleistung abgelesen:	110593 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	15.07.2026 08:53 50678 Köln
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 85 kW (116 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Mitternachtsschwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	105373 / 27.06.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I & ZB II
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:		
	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Bordcomputer • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 6-Gang • Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light) • Karosserie: 5-türig • Kofferraumbeleuchtung • Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Außenspiegel Wagenfarbe • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert • Dachreling • Einparkhilfe hinten • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer • Handschuhfach beleuchtet • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopf-Airbag-System • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad (Sport / Leder) mit Multifunktion • Mobile Online Dienste Seat Connect • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion • Reifen-Reparaturset • Rußpartikelfilter • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • SEAT Media-System Plus • Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag) • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Verzurrösen Koffer-/Laderaum • Wegfahrsperr (elektronisch) • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf) | <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen • Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI • Notrufsystem • Radioempfang digital (DAB+) • Reifenkontroll-Anzeige • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer LED • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fzg. ohne Modell-Schriftzug • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Winter-Paket • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Reserverad als Notrad |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:

Nicht durchgeführt

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (24 Monate / 30.000 km) Service 60.000 Km nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | | | |
|----|-------------------------|---------|--------------|
| 1. | Felge Hinten - Rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Kotflügel Vorne - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 3. | Felge Hinten - Links | Kratzer | Smart Repair |



Sonstiges

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | | | |
|----|------------------------|------|----------|
| 4. | Reifen Hinten - Rechts | Riss | Erneuern |
|----|------------------------|------|----------|

5.	Sitz Innenraum links vorne	Loch	Smart Repair
6.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen
7.	Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne	Kratzer	Smart Repair
8.	Service 60.000 Km		
9.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Reifen Hinten - Rechts
Riss - Erneuern



4. Reifen Hinten - Rechts
Riss - Erneuern



5. Sitz Innenraum links vorne
Loch - Smart Repair



5. Sitz Innenraum links vorne
Loch - Smart Repair



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair

