

Volkswagen e-Golf e-Golf
2018 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat - XENON - NAVI -
CAMERA - TREKHAAK - LMW - APK 2/2027!

Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAUZJ8901882
Eerste registratie	26-01-2018
APK geldig tot	18-02-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	163.857 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-08-2026
Definitieve kilometerstand	163.857 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Nee
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Ja
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2018	100 kW / 136 PK	Elektrisch
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	163.857 km	Nee

Opties & accessoires 10

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Apple CarPlay - Android Auto	Klimaatregeling
label.dossier.multifunction_steering_wheel	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
Xenon	Parkeersensoren		

Aanwezig bij voertuig 6

Digitaal onderhoud	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes
Bandenreparatieset				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	121057
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	vredestein
Velgen	19
Band breedte	225 mm
Band hoogte	35 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2023

Schades (9)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Roest
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-

Omschrijving

Middenconsole



hoofd airbag(s) voor	hoofdsteunen anti-whiplash	knie airbag(s)	LED achterlichten	LED dagrijverlichting
LED koplampen	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 16"	multimedia-voorbereiding	
navigatiesysteem full map + hard disk		oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter	parkeersensor voor
passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	regensensor	sperdifferentieel	spraakbediening
stuur leder	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk	
vermoeidheidsherkenning	vervolgbotsing preventie	verwarmde voorruit	zij airbag(s) voor	

