INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0384NJY / WBA51AU020CW63147 / CW63147

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D CABRIO G23	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Cabrio G23	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.704

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0384NJY | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	14/09/2026		
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0384NJY | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0384NJY | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
2. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
3. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
4. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Luna parabrisas	-	SR Cristales
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)