

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	AUDI A4 35 TDI S tronic Avant Kombi 5-türig 1968 ccm 163 PS / 120 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	B -GF 2056	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF42MA049578
Vertrags-Nummer:	32745075	Erstzulassung:	01.04.2021
Internes KZ:	14791171	Kilometer-Stand:	186975
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**AUDI A4 35 TDI S tronic Avant Kombi 5-türig 1968 ccm 163 PS / 120 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Mythossschwarz Metallic Polsterung: Stoff Sequenz/Leder schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **36.008,40**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	235,29
Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen, Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung (18 Zoll)	126,05
AdBlue-Tank® mit erhöhtem Füllvolumen (24 l)	46,22
Akzentflächen schwarz glänzend	0,00
Ambiente Lichtpaket	0,00
Ambiente-Lichtpaket plus	294,12
Angebot Nr. 0316130A0B/20771 vom 28.09.2020 an Firma Otis Holdings GmbH & Co. OHG 2	0,00
Audi connect Navigation & Infotainment	0,00
Audi phone box	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	0,00
Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D Klang	957,98
Businesspaket	2.512,61
Dachhimmel in Stoff schwarz	0,00
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet	0,00
Diebstahlwarnanlage	403,36
Einparkhilfe hinten	0,00
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0,00
Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay	0,00
Fernlichtassistent	0,00
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	411,76
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	0,00
Interieur S line	1.806,72
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	168,07
Komfortmittelarmlehne vorn	159,66
Kraftstoffbehälter 54 l	0,00
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	831,93
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	0,00
MMI Navigation plus mit MMI touch	0,00
Metalliclackierung	756,30
Mythossschwarz Metallic	0,00
Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	352,94
Räder, 10-Speichen-V, Größe 8 J x 18 mit Reifen 245/40 R 18	1.134,45
Sitzheizung vorn	0,00
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten	0,00
Sportsitze vorn	0,00
Stoff Sequenz/Leder schwarz	0,00
Stoff Sequenz/Leder-Kombination	0,00
Winterräder - Räder, 5-Parallelspeichen, Größe 7 J x 17 mit Reifen 225/50 R 17	1.436,97
Audi_Prüfung DGVU 70(UVV) vor Übergabe	0,00
OTIS_Kennzeichenhalter	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Audi_Prüfung DGVU 70(UVV) vor Übergabe	0,00
--	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

47.642,83

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

56.694,97

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

56.694,97

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A4 35 TDI S tronic Avant Kombi5-türig 1968 ccm 163 PS / 120 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	125
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,800	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1605	zul. Gewicht (kg):	2165

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32745075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2056
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A4 35 TDI S tronic Avant Kombi5-türig 1968 ccm 163 PS / 120 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
19.11.2023	9059869886	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32745075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2056
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A4 35 TDI S tronic Avant Kombi5-türig 1968 ccm 163 PS / 120 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.01.2022	29048	Inspektion und Wartung
04.03.2022	32485	Inspektion und Wartung
04.03.2022	32485	Inspektion und Wartung
14.07.2022	47277	Wartungszusatzumfänge
08.12.2022	58518	Getriebeölwechsel
08.12.2022	58518	Inspektion und Wartung
12.04.2023	72915	Wartungszusatzumfänge
12.04.2023	72915	Bremsflüssigkeitswechsel
03.08.2023	85701	Wartungszusatzumfänge
03.08.2023	85701	Inspektion und Wartung
15.11.2023	101047	Inspektion und Wartung
04.03.2024	111553	Getriebeöl
04.03.2024	111553	Inspektion und Wartung
04.03.2024	111553	Getriebeölwechsel
04.03.2024	111553	Wartungszusatzumfänge
29.05.2024	120422	TÜV/AU (MwSt-frei)
29.05.2024	120422	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
29.05.2024	120422	Wartungszusatzumfänge
15.07.2024	126557	Inspektion und Wartung
16.12.2024	142638	Inspektion und Wartung
30.06.2025	155345	Inspektion und Wartung
30.06.2025	155345	Bremsflüssigkeitswechsel
08.12.2025	171658	Getriebeölwechsel
08.12.2025	171658	Inspektion und Wartung
08.12.2025	171658	Getriebeöl
08.12.2025	171658	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	17.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	22.07.2026
Referenznummern	0031224814 - 0032745075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 2056	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF42MA049578
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	01.04.2021
Typ	A4 35 TDI S tronic Avant	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Mythos-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	186.976 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 120 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98V M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98V M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98V M+S	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98V M+S	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 08.12.2025 bei km 171.658.	
Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	✓ Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen, Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung (18 Zoll)
✓ AdBlue-Tank® mit erhöhtem Füllvolumen (24 l)	✓ Akzentflächen schwarz glänzend
✓ Ambiente Lichtpaket	✓ Ambiente-Lichtpaket plus
✓ Angebot Nr. 0316130A0B/20771 vom 28.09.2020 an Firma Otis Holdings GmbH & Co. OHG	✓ Audi connect Navigation & Infotainment
✓ Audi phone box	✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
✓ Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D Klang	✓ Businesspaket
✓ Dachhimmel in Stoff schwarz	✓ Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
✓ Diebstahlwarnanlage	✓ Einparkhilfe hinten
✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	✓ Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
✓ Fernlichtassistent	✓ Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	✓ Interieur S line
✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	✓ Komfortmittellarmlehne vorn
✓ Kraftstoffbehälter 54 l	✓ LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
✓ Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	✓ MMI Navigation plus mit MMI touch
✓ Metalliclackierung	✓ Mythossschwarz Metallic
✓ Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	✗ Räder, 10-Speichen-V, Größe 8 J x 18 mit Reifen 245/40 R
✓ Sitzheizung vorn	✓ Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
✓ Sportsitze vorn	✓ Stoff Sequenz/Leder schwarz
✓ Stoff Sequenz/Leder-Kombination	✓ Winterräder - Räder, 5-Parallelspeichen, Größe 7 J x 17 mit Reifen 225/50 R
✓ Audi_Prüfung DGUV 70(UVV) vor Übergabe	✓ OTIS_Kennzeichenhalter

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 23, Bild 24)

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite links

Tür hinten links, verkratzt (Bild 21, Bild 22)

Seite rechts

Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 28, Bild 29)

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 14, Bild 15)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 30, Bild 31)

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 32)

Interieur

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 12, Bild 13)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 32 Fotos.

Schmohl, Stefan

Der Sachverständige, 23.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Tür vorne rechts, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 15. Tür vorne rechts, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 16. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 22. Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 23. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 24. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 25. Motorhaube, verkratzt, lackieren




Bild 26. Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 28. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 30. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 32. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben