



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RA -DG 2108
Berichtsnummer :	0000000922779-DE968		
Referenznummer:	31189292		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Signature Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHS5811DMU008339	Laufleistung abgelesen:	10462 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.10.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2026 78448 Durmshheim
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.Benzin/Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	8172 / 25.10.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	235/55/R19/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	235/55/R19/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	235/55/R19/-V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	235/55/R19/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 10 gehört
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Assistenz-Paket
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Wildleder-Optik
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistentz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder
- ASSISTENT-PAKET 2
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistentz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent

- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Hybrid
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll
- Kamerasystem Around View
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 169 kW) T-GDI Hybrid
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 235/55 R19 ...H
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 169 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill dunkel verchromt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7,5x19
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Aluminium-Dekor
- Navigations-Paket
- Niveauregulierung der Hinterachse
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2765 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze) • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter • Spannungswandler 220V • Start/Stop-Anlage • Subwoofer • Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenaufprallschutz • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzheizung hinten • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Soundsystem KRELL • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Chrom, satiniert • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------|
| • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | • Panorama-Schiebedach |
|--|------------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-

Bestehender Unfallschaden: -

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Dachhimmel	Kratzer	Smart Repair
7.	Kombiinstrument	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Dachhimmel
Kratzer - Smart Repair



7. Kombiinstrument
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

