Historial del Vehiculo -3748-MPG

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
3748-MPG	30/05/2025	77370	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
3748-MPG	30/05/2025	77370	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 205 55 VR16 94 V / Turismo VERANO
3748-MPG	30/05/2025	77370	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 205 55 VR16 94 V / Turismo VERANO
3748-MPG	29/08/2024	30321	REV 030.000	Aceite motor - 05W30
3748-MPG	29/08/2024	30321	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
3748-MPG	29/08/2024	30321	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
3748-MPG	29/08/2024	30321	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
3748-MPG	29/08/2024	30321	REV 030.000	Filtro antipolen
3748-MPG	29/08/2024	30321	REV 030.000	M.O. General
3748-MPG	29/08/2024	30321	REV 030.000	Filtro aceite - Nueva
3748-MPG	27/10/2025	79015	REV 090.000	Filtro aceite - Nueva
3748-MPG	27/10/2025	79015	REV 090.000	Tapón cárter aceite
3748-MPG	27/10/2025	79015	REV 090.000	Aceite motor - 05W30
3748-MPG	27/10/2025	79015	REV 090.000	Tasas reciclado residuos
3748-MPG	27/10/2025	79015	REV 090.000	Rellenar niveles
3748-MPG	27/10/2025	79015	REV 090.000	MANO DE OBRA
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	Filtro combustible - Nueva
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	Filtro aceite - Nueva
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	Aceite motor - 05W30
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	M.O. General
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	Filtro aire - Nueva
3748-MPG	23/01/2025	58834	REV 060.000	Filtro antipolen
3748-MPG	21/11/2025	100224	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
3748-MPG	21/11/2025	100224	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl - Nueva
3748-MPG	20/09/2025	85000	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
3748-MPG	20/09/2025	85000	LUNAS	1610053180 - PARABRISAS
3748-MPG	18/05/2026	119322	BATERIA	bateria auxiliar
3748-MPG	18/05/2026	119322	BATERIA	m.o

3748-MPG	17/09/2025	77370	LUNAS	1610053180 - PARABRISAS
3748-MPG	17/09/2025	77370	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
3748-MPG	13/11/2025	99035	REV 100.000	MANO DE OBRA
3748-MPG	13/11/2025	99035	REV 100.000	Líquido lavaparabrisas
3748-MPG	13/11/2025	99035	REV 100.000	Filtro aceite - Nueva
3748-MPG	13/11/2025	99035	REV 100.000	Aceite motor - 05W30
3748-MPG	13/11/2025	99035	REV 100.000	Tapón cárter aceite
3748-MPG	13/11/2025	99035	REV 100.000	Tasas reciclado residuos
3748-MPG	07/05/2026	119322	REV Long Life 06	

Informe de tasación



PEUGEOT 308

SW ACTIVE BLUEHDI 130 SS EAT8

VIN	VR3FCYHZTPY673340
Primera matriculación	25/3/2024
Kilometraje del vehículo	131.963 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	18/9/2026 13:59:11	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	25/3/2024
Modelo	308	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VR3FCYHZTPY673340	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior





1 | Interior

Tipo de daño	**Sucio**
Modo de reparación	**Limpiar 360**

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**





4 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



5 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



6 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



7 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



8 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



9 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales
















