

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002386598
Besichtigt am: 30.03.2026 16:13
Berichts-Nr: 10328521
FIN: WVGZZA1ZPK005753



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Cabrio/Roadster
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CKX
Erstzulassungsdatum:	03.04.2023
Laufleistung:	40.361 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Marrakesch-Anthrazit/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	313 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Türen	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4 Leichtmetallräder "Johannesburg" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einstiegshilfe "Easy Entry"
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Einton-Signalhorn
6 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GK-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung weiß	Fensterheber elektrisch
Anhängenvorrichtung abnehmbar und abschließbar	Fernlichtassistent "Light Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußgängererkennung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Batterie/Generator Kapazität Standard	Johannesburg 7 J x 17 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/55 R 17
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebsspannung 12 V	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Bremsbelagverschleißanzeige	Komfortausstattung
Cabriolet	Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen	Kopfstützen hinten
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dekoreinlagen "Pewter matt" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Lederpaket "Vienna"
Diebstahlwarnanlage	LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	LED-Rückleuchten dunkelrot
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar

Leuchtwertenregulierung dynamisch	Radstand
Linkslenker	Rechtsverkehr
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Regensensor
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 2	Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	Rücksitzlehne symmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Scheibenbremsen hinten
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen vorn
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Nicht Heissland	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Normal-Lackierung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten in Leder "Vienna"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne CD/DVD für Navigation	Stabilisator hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Standard-Klimazonen
Ohne ECO-Funktion	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Textilverdeck elektrisch-hydraulisch
Ohne Ladedose	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Ladekabel	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sprachsteuerung	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Spurwechselassistent	Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Ohne Trennwand	Typrüfstand Deutschland
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Variante Grundausstattung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Vierlenkerachse
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe	Vordersitze beheizbar
Radio	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Warnleuchte für Waschwasserstand
	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Windschott

Winterpaket

Winterräder "Merano" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, Winterreifen 215/55 R 17 V

Winterräder "Merano" (zusätzlich), Volkswagen R, 7 J x 17, Winterreifen 215/55 R 17 V

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZPK005753

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Schnee/Eis

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

