Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2BBU824 (chassisnr: TMBJW7NX6MY162384) — Aanbieder: Leasemaatschappij







SKODA OCTAVIA 1.4 TSI IV

Uitvoering volgens lease software: 1.4 TSI PHEV 150KW DSG CLEVER

Km-stand	79727 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1620 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Blauw	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Hybride benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	269 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	23-09-2021	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	31 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Leveringsklaar maken, PACK PREMIUM, Lava Blue metallic

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Stekker set	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Boekje)	✔ Hoedenplank/rolhoes
✔ Leveringsklaar maken	✔ PACK PREMIUM
✔ Lava Blue metallic	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja	Voorstoelen beschadigd	: Ja, brandgat(en)

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	3 mm	Winter	225/45 R18
RV	3 mm	Winter	225/45 R18
LA	5 mm	Winter	225/45 R18
RA	5 mm	Winter	225/45 R18

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Diepe korte kras



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deuk midden boven




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd



Deel:
Bestuurderszetel
Omschrijving:
Gat in zitvlak



Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.