INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4796NKR / WBA21EF0405574403 / 5574403

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.757

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4796NKR | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	20/10/2026		

Daños no valorables:

4796NKR | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

4796NKR | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

4796NKR | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
5. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	REPARAR
6. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
9. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
10. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
11. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)