ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
65	SANTANDER CONSUMER RENTING	040	CID TOTALE

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
GENCAR	MONCALIERI	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GP556ZR	0000 - Agenzia	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
16/04/2026	21/04/2026	MONCALIERI	RIP	DA INIZIARE	33		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
SANTANDER CONSUMER RENTING SRL - - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
MAZDA CX-5 2.2L Skyactiv-D	GP556ZR	JMZKF6W1A90367160	27/07/2023


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
DISCRETO	47104	% 60	BIANCO	Pastel/Doppio		

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/10/2025		SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Paraurti ant. parte inf. primer 09/21>		S	0,80	S		S			S 10		193,28
Seconda chiave		S		S		S			S 10		214,65
Fanale post. parte est. 09/21>	Sx	S	0,20	S		S			S 10		205,98
Paraurti post. p/sup. 09/21>		M	1,20	M	1,00	M	1,50				
Smaltimento rifiuti 1,2% su Euro 912,89											10,95

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
GENCAR - MONCALIERI				2,20	1,00	1,50		€ 613,91

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore 0,22	ore	ore 1,60	ore 1,82	ore 3,32

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi	€ 613,91		€ 613,91
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 3,32 x Costo/ora 11,50	€ 38,18		€ 38,18
Danni A.R.D. Totale imponibile	€ 923,84	Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore 6,52 x Costo/ora € 40,00	€ 260,80		€ 260,80
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)	€ 923,84	Smaltimento rifiuti Percentuale applicata 1,20 %	€ 10,95		€ 10,95
Totale (Iva Compresa)	€ 923,84	TOTALI	€ 923,84		€ 923,84

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni 1

TOTALE	€ 923,84
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: Presente una sola chiave. Carta di circolazione mancante.
Vettura sita c/o GENCAR - C.so Savona,34. MONCALIERI (TO). Avviamento motore con esito positivo

Software House		Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 03.2026	27/04/2026	ed engineering data S.r.l.	0000	1 di 1

VEHICLE REPORT

Targa: GP556ZR

IT · 03/11/2026
2026-11-03 11:26

Veicolo targa GP556ZR

VIN: **JMZKF6W1A90367160** Targa: **GP556ZR** Merchant: **SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**

VEHICLE DETAILS

Targa	**GP556ZR**	First Registration	**2023-07-27**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento	**Veicolo targa GP556ZR**	Keys	N/A
VIN	**JMZKF6W1A90367160**	Owners	**2**
Merchant	**SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**	Seats	**5**
Branch	**NRI SANTANDER CONSUMER RENTING_MONCALIERI**	Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**110**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**GASOL**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (33)


Center console and dashboard


Right side rear


Interior front


Roof


Right side rear


Left side front


Navigation on.


Speedometer with started engine


Left side front


Trunk


Front left


Front left


Left side front


Interior front


Right side rear


Left side front


Rear


Engine compartment


Front left


Front left


Interior rear.


Front door left


Trunk


Rear fender left


Right side front


Interior front


Front door left


Center console and dashboard


Trunk


Interior rear



Right side rear



Interior front



Navigation on.