

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	25/03/2024	Color	Kardio Red
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	14 122 km
Modelo	Astra 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓

Neumáticos



Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Puerta
		Posición	Trasero			Posición	Trasero Izquierdo
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Carcasa de retrovisor	4		Elemento	Llanta de aleación 17"
		Posición	Izquierdo			Posición	Delantero Izquierdo
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Abollado & Impacto
		Comentarios	-
			
6		Elemento	Llanta de aleación 17"
		Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
7		Elemento	Carcasa de retrovisor
		Posición	Derecho
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			

Otros Daños

8		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-