DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKUSHPY1 SW051820	Date d'immatriculation	28/11/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-071-XQ	Odometre	15 857 km
Modèle	Mokka Edition Hybrid 1.2 Turbo 145ch BVA	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.2 mm




Goodyear 215/65/16 H Eté 6.1 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.8 mm


Dommages extérieurs

1



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

2



Elément	Joint de vitre
Position	Arrière Gauche
Dommages	
Commentaires	-

3

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

5



Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	
Commentaires	-

6



Elément	Capot
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

7



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

8

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9

Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

10

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.2 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 6.1 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.8 Mm