

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: MA -KH 0909 Fahrgestell-Nummer: TMBJR8NX5PY088022
 Vertrags-Nummer: 12116079 Erstzulassung: 03.04.2023
 Internes KZ: 15023292 Kilometer-Stand: 50422

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG STYLE COMBI Kombi 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Energy-Blau Uni Polsterung: Stoff Style-Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **28.268,91**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Ausstattungspaket Komfort	579,83
Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe	226,89
Energy-Blau Uni	0,00
Rückfahrkamera	302,52
Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung, inklusive Gespannstabilisierung und Adapter	747,90
Stoff Style-Schwarz	0,00
ZUBEHÖR - Fußstütze aus Edelstahl 1	16,76

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

ZUBEHÖR - Fußstütze aus Edelstahl 1	16,76
-------------------------------------	-------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **30.142,81**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **35.869,94**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.869,94

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	107
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,700	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	224	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1383	zul. Gewicht (kg):	1920

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12116079
Amtliches Kennzeichen: MA -KH 0909
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.05.2026	9059997739	Eigenverschulden	Heckklappe mitte Delle bis 1 cm (mit Lackschaden) Tür hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich Tür hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich Stossstange Ladekante mitte Delle bis 1 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
19.11.2024	9059908720	Panne		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12116079
Amtliches Kennzeichen: MA -KH 0909
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.05.2026	49132	TÜV/AU (MwSt-frei)
04.05.2026	49132	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Daniel Fath-Trippmacher
Tel. direkt 062172890-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

MA KH909

FIN

TMBJR8NX5PY088022

Vertragsnummer	12116079
Auftragsnummer	ELSRM004649
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.06.2026, per e-Mail durch Dekra Event & Logistic
Besichtigung	08.06.2026 um 12:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mannheim, Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.705,88 EUR	17.500,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.016,81 EUR	20.250,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Dekra Event & Logistic. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.06.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn Daniel Fath-Trippmacher bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mannheim, Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim, im Beisein von dem Fahrer.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	MA KH909
Tag der Erstzulassung	03.04.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NX / Octavia Combi 1.5 TSI e-TEC DSG Style
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8004 / AVQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJR8NX5PY088022

Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	50.422

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Airbag: Center-Airbag vorn, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling AERO eloxiert, Dekorleiste in Silber-Square mit Ambientebeleuchtung, Digital Cockpit Plus, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrprofilwahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfermentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Müdigkeitserkennung, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksystem Bolero mit 10"-Display, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor und Fahrlichtassistent, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion, Sitze: Höhenstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung und Adapter, Rückfahrkamera, Windschutzscheibe beheizbar

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontblende l. verkratzt, erneuern (Bild 7, 8); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10); Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8); Lackvorbereitung;

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Daniel Fath-Trippmacher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Serviceanzeige



Bild 7 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
Frontblende l. zerkratzt



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
Frontblende l. zerkratzt



Bild 9 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau