MG

MG3 ICE COM

TELAIO: LSJWP4U92SZ080209



Descrizione

	Data immatricolazione 20/01/2025	**Odometro** 46118 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni


#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Usurato	Sostituzione



002	Cofano anteriore / -	Rientranza	Accettabile



003	Paraurti / Anteriore	Riga	Accettabile

004	Paraurti / Posteriore	Riga	Accettabile




005	Portello / -	Rientranza	Accettabile



006	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair




Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	3 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	3 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	5 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	5 mm

Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro


Navigation


Spare Tyre



Vin



Altro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Moquette / Anteriore Sinistro / Usurato


Cofano anteriore / - / Rientranza


Paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Portello / - / Rientranza


Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga


Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga