

BMW

SÉRIE5530ETOURING M SPORT XDRIVE

VIN:WBA31CG060CP46028



Description

	Date d'immatriculation	Odomètre
	08/09/2023	66552 km
		Capitonnage
		-
Couleur	Année modèle	
-	-	Generation
		-
Nombre de portes	Nombre de sièges	
-	-	
	Type de carrosserie	
	Break	

Détails de l'inspection



Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange
			
002	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange
			
003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair

	 		
004	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair
	 		
005	Pneu / Avant Droit Largeur : 245mm / Rapport de forme : 40 / Indice de vitesse : Y / Saison : Été / Marque de pneu : SAILUN / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Technologie anti- crevaision : Run Flat	Dé ch ir é	Echange
	 		
006	Pneu / Avant Gauche Largeur : 245mm / Rapport de forme : 40 / Indice de vitesse : Y / Saison : Été / Marque de pneu : SAILUN / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Technologie anti- crevaision : Run Flat	Usé	Echange
007	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
	 		
008	Aile / Avant Gauche	Malfaçon	Peinture
	 		
009	Porte / Avant Gauche	Malfaçon	Peinture
	 		
010	Porte / Arrière Gauche	Malfaçon	Peinture

			
011	Hayon ou malle / -	Rayure	Acceptable
012	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair
			
013	Pneu / Arrière Droit Largeur : 245mm / Rapport de forme : 40 / Indice de vitesse : Y / Saison : Été / Marque de pneu : TRACMAX / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Technologie anti-crevaision : Run Flat	Dé ch ir é	Echange
			
014	Pneu / Arrière Gauche Largeur : 245mm / Rapport de forme : 40 / Indice de vitesse : Y / Saison : Été / Marque de pneu : TRACMAX / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Technologie anti-crevaision : Run Flat	Usé	Echange
015	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☒ Cache bagages
- ☒ Clé anti-vol
- ☐ Crochet de remorquage
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Cable de charge lente
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☐ Roue de secours
- ☒ Cable de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☒ Filet de separation
- ☐ Plage arrière
- ☒ Trousse à pharmacie

Pneus principaux

Avant Gauche

SAILUN

245 / 40 / 19 / Été

5.7 mm

<i>Avant Droit</i>	SAILUN	245 / 40 / 19 / Été	5.5 mm
<i>Arrière Gauche</i>	T RACMAX	245 / 40 / 19 / Été	4.5 mm
<i>Arrière Droit</i>	T RACMAX	245 / 40 / 19 / Été	4.5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Recharge kit secours / - / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Aile / Avant Gauche / Malfaçon



Aile / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Avant Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Porte / Arrière Gauche / Malfaçon



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement