Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | FIAT DUCATO 33 L2H2 2.3 Multijet 103kW (140CV) 4 Puertas

Tipo de vehículo	Furgoneta
Carrocería	furgón
Color	Blanco
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	2.184 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	28/12/2022
Kilómetros	4.586
Matrícula	7607MDB
Bastidor	ZFA25000002V91637



Accesorios Extras:
Ninguno

Equipamiento de serie:
Ninguno

Documentación:

Peritación

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:











7607 MDB


7607 MDB




Puertas abiertas


FM
EUROPAFM



FIAT


















ZFA250000
02V91637






















105412 Habitáculo de Carga


105412 Habitáculo de Carga


105412 Habitáculo de Carga


105412 Habitáculo de Carga


105412 Habitáculo de Carga



105412 Habitáculo de Carga


105412 Habitáculo de Carga


001603 Aleta trasera Izq. Zona Superior


7607 MDB
001701 Punta paragolpes Trs. Izq. Texturada


003301 Puerta trasera Dch.


102201 Segundo juego llaves


10901301 Pieza de Seguridad


7607 MDB
00420102 Punta paragolpes Dtr. Dch. Texturado


00530101 Parabrisas








7607 MDB








1133 LXM

