

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4417*
zu 6: min. 1834*
zu 7: min. 1581*

Zu 35: A1/A2 215/60 R18 98H
M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17 99H M+S, 6.5Jx17 ET44;
A1/A2 215/65 R17 99V, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V,
7Jx17 ET44; A1/A2 235/45 R20 98H M+S, 8Jx20 ET48; A1/A2
235/45 R20 98W, 8Jx20 ET48; A1/A2 235/50 R19 99H M+S,
7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2
235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53*

- Wh/km
- km
- km

- Wh/km
- km
- km

0136401631
4684597
364
GJ452842



0 1-2

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*15
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

08.04.2022
(Datum)

ppa. Bartel

i. V. A. Weiss

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiter Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale									
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4						
3. Antriebsachsen	Anzahl: 2	Lage:	Achse 1/2 (A2)						
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	Verteilgetriebe						
Hauptabmessungen									
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm				
5. Länge:	4438 mm	6. Breite:	1849 mm	7. Höhe:	1618 mm				
Massen									
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1600 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1675 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen									
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2125 kg								
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1150 kg	2 1025 kg	3 - kg						
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4210 kg								
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines									
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2000 kg						
18.4. ungetriebenen Anhängers:	750 kg								
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg								
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG							
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			260920						
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)								
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	-						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)								
25. Hubraum:	1991 cm³	26. Kraftstoff:	Benzin (0001)						
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweitstufmotoren):	-						
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	165,00kW bei 5500 min ⁻¹	-						
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	- kW								
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW								
28. Getriebe:	automatisch								
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 4,051	2 2,842	3 2,737						
4 1,92	5 0,951	6 0,744	7 0,854	8 0,674	9 -				
28.1.1. Achsübersetzung:	-								
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 4,333	2 4,333	3 2,955						
4 2,955	5 4,333	6 4,333	7 2,955	8 2,955	9 -				
Hochstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	240 km/h							
Achsen und Radaufhängung									
30. Spurweite:	1 1627 mm	2 1619 mm	3 - mm						
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:									
Achse 1:	235/55 R18 100W	7.5Jx18 ET53	Klasse A	C1					
Achse 2:	235/55 R18 100W	7.5Jx18 ET53	Klasse A	C1					
Achse 3:	-								
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:								
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	mechanisch (A0)						
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5,2links,2rechts,3hinten (A1)	SCHWARZ, 9)					
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5								
42.1. Sitz(e) der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-								
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-								
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrergeräusch:	70,00 dB(A)						
bei der Motordrehzahl	3750 min ⁻¹	Standgeräusch:	78,00 dB(A)						
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)								

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1743	kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.450 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	98,6 N	47.1.3.1. f1	1.033 N/(km/h)
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 11/23a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fMSC:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007*2018/1832AP	
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	359,3	-	mg/km
NOx:	12,2	-	mg/km
Partikelmasse:	0,06	-	mg/km
Partikelzahl:	2,15 * 10¹⁰	-	km⁻¹
THC:	14,8	-	mg/km
NMHC:	12,7	-	mg/km
THC+NOx:	-	-	mg/km
NH3	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			m⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:		NOx	Partikelzahl
		60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:		60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	-	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	-	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km	Elektrische Reichweite	- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			(U)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	1.20 g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	255 g/km	11,2 l/100km	- m³/100km - kg/100km
Medium: (Phase 2)	176 g/km	7,8 l/100km	- m³/100km - kg/100km
High: (Phase 3)	148 g/km	6,5 l/100km	- m³/100km - kg/100km
Extra High: (Phase 4)	169 g/km	7,5 l/100km	- m³/100km - kg/100km
Kombiniert:	176 g/km	7,7 l/100km	- m³/100km - kg/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür rechts hinten eingedellt, drücken



Bild 14 : Stoßfänger vorn mittig zerkratzt




Bild 15 : Tür rechts hinten unterhalb eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Heckklappe Innenverkleidung zerkratzt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 50 µm bis 75 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.05.2022	Letzte Zulassung	30.05.2022
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLA 250 4Matic 8G-DCT Progressive
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2477471J396627
HSN / TSN	2222 / APS	Schlüssel-Nr.	40389379
Km-Stand abgelesen	40730	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	165	Hubraum (ccm)	1991
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC mit Offroad Funktionen und Inszenierung im CENTRAL MEDIA DISPLAY, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer mit integriertem Ablagefach, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Halogenscheinwerfer inklusive integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhkasten beleuchtet, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heizbare Heckscheibe mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzverankerungen mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Parameterlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Nichtraucher, Paket: Offroad Technik-Paket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Regen-Licht-Sensor, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte GLA-Klasse, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Spiraloptik

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
877	Ambientebeleuchtung in 64 Farben
400	Armlehne im Fond
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
	Lackierung: Metallic
642	MULTIBEAM LED
DB3	Paket: Business
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P49	Paket: Spiegel-Paket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO
853	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
R38	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
218	Rückfahrkamera
875	Scheibenwaschanlage beheizt
U22	Sitze: 4-Wege-Lordosstütze für Fahrer und Beifahrer
567	Sitze: Fondsitze längs verstellbar
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
586	Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
20U	Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe
840	Wärmedämmendes Glas dunkel getönt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 01.06.2026 bei Kilometerstand 39.879

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur