

NOx:	16.6	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.25	mg/km
Partikelzahl:	2.78	*10 ¹⁰ /km ³

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewicht, kombiniert):		- Wh/km
Elektrische Reichweite		- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		e24 32 37
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		2.03 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	227 g/km	10.0 l/100km
Mittel	172 g/km	7.6 l/100km
Hoch	153 g/km	6.7 l/100km
Höchstwert	183 g/km	8.0 l/100km
Kombiniert	177 g/km	7.8 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch		- Wh/km

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC-weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		

52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: *145 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49:	
1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22*	
1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43*	
1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43*	
1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32*	

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 00069X VVS 00069 X TSN DGR
DE 00 000224 WBA25DP010N158046 2832914



Der Unterzeichner: Bernhard Kunt bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug 0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW 0.2 Typ: G3X Variante: 25DP Version: IAV500N0 0.2.1 Handelsbezeichnung: X3 xDrive20i 0.2.3 Kennungen: 0.2.3.1 Interpolationsfamilie: IP-0000706-WBA-1 0.2.3.2 ATCT-Familie: AT-0000041-WBA-1 0.2.3.3 PEMS-Familie: 24-WBA-OH8 0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100565-WBA-1 0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie: - 0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000071-WBA-1 0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie: EV-0000047-WBA-1 0.4 Fahrzeugklasse: M1G 0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München 0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, eingetraget v.w. geklebt Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer im Motorraum rechts 0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: 0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA25DP010N158046 0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2022-03-18 mit dem in der am 2021-11-22 erteilen Genehmigung e1*2007/46*1797*13 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit RECHTSVERKEHR, in deren METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. München 16.05.2022 (Ort) (Datum) (Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale 1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung): 2 Achse 1/2 Verteilergetriebe 3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert Hauptabmessungen 4. Radstand: 2864 mm 5. Länge: 4708 mm 6. Breite: 1891 mm 7. Höhe: 1676 mm Massen 13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1875 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1973 kg 16. Technisch zulässige Höchstmassen 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2410 kg 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1140 kg Achse 2: 1390 kg 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4410 kg 18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines: 18.3 Zentralachsanhängers: 2000 kg 18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg Antriebsmaschine 20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B48B20A 22. Abbeisverfahren: Fremdzündung/4-Takt 23. Reiner Elektrobetrieb: Nein 23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe 25. Hubraum: 1998 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr. Benzin/E 26.1 Mono fuel 27. Höchstleistung 27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 135,00 kW bei 5000 min⁻¹ 27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 2.20 kW 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW 28 Getriebe (Typ): automatisch 28.1 Übersetzungsverhältnisse 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 5.25 3.36 2.172 1.72 1.316 1.0 0.822 0.64 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 3.385

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang - - - - - - - - - - Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h Achsen und Radaufhängung 30. Spurweite: 1. 1620 mm 2. 1636 mm 35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse: 1. 245/45 R20 103 W 8.0Jx20/ET27 A C1 2. 275/40 R20 106 W 9.5Jx20/ET43 A C1 Bremsen 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: - Aufbau 38. Code des Aufbaus: AC 40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links, 2 rechts 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5 Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel: Standgeräusch: 76,00 dB(A) bei Motoridlenzahl: 3750 min⁻¹ Fahrgeräusch: 67,00 dB(A) 47. Abgasnorm: Euro 6 AP 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind} 47.1.1 Prüfmasse: 2049 kg 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten 47.1.3.0 f₀ 205.3 N 47.1.3.1 f₁ -0.409 N/(km/h) 47.1.3.2 f₂ 0.04426 N/(km/h)² 47.2 Fahrzyklus 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein 48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP 1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel CO: 156.8 mg/km THC: 12.6 mg/km NMHC: 9.9 mg/km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Spiegel und Spiegelblinker links verschrammt



Bild 14 : Spiegel und Spiegelblinker links verschrammt



Bild 15 : Restspuren Reparaturlackierung Tür hinten rechts



Bild 16 : Restspuren Reparaturlackierung Tür hinten rechts



Bild 17 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 19 : Verkleidung Heckklappe verschrammt



Bild 20 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4606233
Hersteller	BMW
Model	X3
Variante	M Sport 20 i MHEV
Listenpreis	58.588,24
VIN	WBA25DP010N158046
Erstzulassungsdatum	1.8.2022
Kennzeichen	HER DU84

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4606233

20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024119198	05.12.2024	Beifahrerseite Tür hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 230 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Tür hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.08.2022	Letzte Zulassung	10.08.2022
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive20i Aut.	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA25DP010N158046	HSN / TSN	0005 / DGR
Schlüssel-Nr.	10139305	Km-Stand abgelesen	40427
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S / O	5 mm
2 links	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S / O	5 mm
rechts	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Armauflagen vorne und hinten, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling Aluminium satiniert, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Fahrerlebnisschalter, Fahrsicherheitssysteme, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometerzähler, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifen-Pannen-Anzeige, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Telefon: WLAN Hotspot Vorbereitung, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5AL	Active Protection
302	Alarmanlage
4UR	Ambientes Licht
6DR	BMW Drive Recorder
6U8	BMW Gestiksteuerung
5AS	Driving Assistant
32Z	Entfall: BMW Digital Key
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
5AC	Fernlichtassistent
2TE	Getriebe: Schaltwippen für 8-Gang Steptronic Getriebe
4AW	Instrumententafel in Sensatec
4KN	Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombic dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
322	Komfortzugang
248	Lenkrad: Lenkradheizung
710	Lenkrad: M Lederlenkrad mit Multifunktion
775	M Dachhimmel anthrazit
3MC	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
760	M Hochglanz Shadow Line
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
320	Modellschriftzug-Entfall
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
493	Paket: Ablagenpaket
7R7	Paket: Innovationspaket
337	Paket: M Sportpaket
9D7	Paket: Winterfreude
402	Panorama Glasdach
5DN	Parking Assistant Plus
2VG	Performance Control
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
1YX	Räder: 20" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 699 M mit Mischbereibung u. Notlaufeigenschaften
490	Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrersitz
2VL	Variable Sportlenkung


3KA Verglasung: Akustikverglasung
420 Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 26.05.2026 bei Kilometerstand 39.054

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Spiegel und Spiegelblinker links verschrammt, erneuern (Bild 13, 14)
2. Restspuren Reparaturlackierung Tür hinten rechts, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
3. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 17)
4. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe verschrammt, (Bild 19)
Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 20)