Renault

ARKANA TECHNO E-TECH FULL HYBRID 145 -23

VIN: VF1RJL001UC487735



Description

N° d'immatriculation GX-292-CD	**Date de 1ère immatriculation** 24/05/2024	**Odomètre** 87174 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Projecteurs LED
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Rétroviseur rabattable électriquement	Rétroviseurs dégivrants	Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection CEVA BEAUCAIRE	**Date de l'inspection** 09/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 10/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Entrée de porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture



002	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation



003	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture



004	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair



005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair



006	Garniture d'aile / Arrière Gauche	Cassé	Echange



007	Garniture d'aile / Arrière Droit	Cassé	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture



009	Porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture



010	Poignée de porte / Arrière Droit	Cassé	Echange



011	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation



012	Porte / Avant Droit	Rayure	Peinture



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Tous	6.8 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Tous	6.8 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Spare Tyre



Vin


Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure


Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Pare-chocs / Avant / Rayure


Porte / Avant Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Garniture d'aile / Arrière Gauche / Cassé



Garniture d'aile / Arrière Droit / Cassé



Aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Poignée de porte / Arrière Droit / Cassé



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.