

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Comfort
2020 – 61 kW / 83 PK – Benzine – Handgeschakeld

Chassisnummer	JSAMFH91S00106222
Eerste registratie	17-07-2020
APK geldig tot	17-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	76.530 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	30-07-2026
Definitieve kilometerstand	76.530 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.197
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	114
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 2

- Airco
- LED verlichting

Aanwezig bij voertuig 3

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)

Merk band	yokohama
Velgen	15
Band breedte	175 mm
Band hoogte	65 mm



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 61 kW / 83 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 76.530 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Rood
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2025

Schades (16)


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

geschaafd - scherm rechtsachter

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gekrast - sponningen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

kras < 10 cm door de lak heen - scherm rechtsachter

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - wielkop rechtsvoor

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

steenslag - voorzijde


Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Krasjes - spiegelkap links


Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes - scherm rechtsvoor

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - scherm linksvoor


Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

geschaafd - bumperhoek linksvoor


Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - wielop linksvoor

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - wielop rechtsachter


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krasjes - portier rechtsachter

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
gekrast - portier rechtsvoor

Schade exterieur - Linksachter


Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
deukje en krasjes - scherm linksachter

Schade exterieur - Portier linksachter


Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
krasjes - portier linksachter

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
beschadiging > 10 cm - bumper achter

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
10-07-2020		Importeur
17-07-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
10-04-2025		Autobedrijf
10-04-2025		Particulier
17-07-2026	APK vervaldatum	
24-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	
Anti doorSlip Regeling	bagagedek	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	Bluetooth
boordcomputer	Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels in carrosseriekleur	
bumpers in carrosseriekleur	centrale vergrendeling met afstandsbediening	DAB	dimlichten automatisch	
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling	hill hold functie	
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	LED achterlichten	LED dagrijverlichting	mistlampen voor
passagiersairbag	radio-CD/MP3 speler	start/stop systeem	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar
stuurbekrachtiging	zij airbag(s) voor			

Extra foto's

