




Skoda			
Onderstelnummer:	TMBJW7NP1M7062375	Versie:	
1ste ingebruikname:	29/07/2021	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	136047	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Blauw
Versnelling:	Automaat	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium
Transmissie:		Parkeerplaats	2806
Brandstof:	Hybride Benzine		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		
Inschrijvingsbewijs deel Home	Nee		

Opties			
Totaal aantal sleutels	2	Elektrische Verstelbare Zetels V L	
Snelheidsregelaar		Elektrische Verstelbare Zetels V R	
Stuur multifunctioneel		Hoedenplank/rolhoes	
Verwarmde zetels V		Parkeersensoren vooraan	
Radio multimedia		Parkeersensoren achteraan	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Trekhaak inklapbaar
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Banden

215/55/17/94 V			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R
	A L	Michelin: 4 mm	A R
Bandenprofieldiepte V L			4.0
Bandenprofieldiepte V R			4.0
Bandenprofieldiepte A L			4.0
Bandenprofieldiepte A R			4.0
Bandenmaat V L			215/55 R 17 94 V
Bandemaat V R			215/55 R 17 91 V
Bandenmaat A L			215/55 R 17 94 V
Bandenmaat A R			215/55 R 17 91 V
Type band V L			Zomer
Type band V R			Zomer
Type band A L			Zomer
Type band A R			Zomer
Bandenmerk VL			261
Bandenmerk V R			261
Bandenmerk A L			261
Bandenmerk A R			261

Hulpmateriaal			
Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Aantal laadkabels (normaal)	1		
Aantal laadkabels (snelladen)	1		
Totale kosten excl. BTW			1035,78
Motorkap, Slecht hersteld, P - Controleren			0,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	517,89
--	--------



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Vleugel A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	517,89
--	--------

