

Ford

FOCUS ESTATE SW ITALY ONLY ESTATE ST

TELAIO: WF0PXXGCHPNG35110



Descrizione

-	Data immatricolazione 13/02/2023	Odometro 112634 km
Colore -	Anno -	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -
Tipo veicolo Autovettura	Potenza massima 125 HP	

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione [redacted]	Data dichiarazione 29/07/2026	Data approvazione perizia 29/07/2026
-------------------------------	----------------------------------	---

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair
			
002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair
 			

003	Parabrezza / -	Scheggia	Smart repair
			
004	Rivestimento insonorizzazione cofano / -	Rotto	Sostituzione
			
005	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
006	Porta / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione
			
007	Porta / Posteriore Sinistro	Riga	Riparazione
			
008	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
009	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione

			
010	Parafango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
011	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
012	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
013	Maniglia esterna porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
			
014	Maniglia esterna porta / Anteriore Destro	Riga	Riparazione
			
015	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Smart repair
			

016	Parafango / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	FIRESTONE	215 / 50 / 17 / Invernale	5 mm
Anteriore Destro	FIRESTONE	215 / 50 / 17 / Invernale	5 mm
Posteriore Sinistro	FIRESTONE	215 / 50 / 17 / Invernale	5 mm
Posteriore Destro	FIRESTONE	215 / 50 / 17 / Invernale	5 mm

Commenti


Foto



Posteriore sinistro




Bagagliaio aperto



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Parabrezza / - / Scheggia



Parabrezza / - / Scheggia



Rivestimento insonorizzazione cofano / - / Rotto



Rivestimento insonorizzazione cofano / - / Rotto



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga




Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Maniglia esterna porta / Posteriore Destro / Riga



Maniglia esterna porta / Anteriore Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa