

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• e1*2007/46*1550*36, erteilt am 2022-03-30

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2022-08-01



Markus Duesmann

Vorsitzender des Vorstands



Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt

BVI0040790original

WAUZZZFYP2P004299

YHX3431812022 000082 00000000

HSN:0588

00045

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L] / [L] [L]
Innerorts	209	----	----	9.1
Außerorts	147	----	----	6.4
Kombiniert	169	----	----	7.4
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L] / [L] [L]
Niedrig	262	----	----	11.5
Mittel	193	----	----	8.5
Hoch	171	----	----	7.5
Extra hoch	201	----	----	8.9
Kombiniert	198	----	----	8.7
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1632##N0.30: A2 max 1636##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+90 kg##

N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49.##235/55 R19 101W#8, OJX19 ET39.##

235/60 R18 103W#8, OJX18 ET39.##235/65 R17 104W#8, OJX17 ET39.##235/45 R20 101W#8,

OJX20 ET39.##235/55 R19 101H M+S#7, OJX19 ET34.##235/60 R18 103V M+S#8, OJX18 ET39

; ##235/65 R17 104H M+S#7, OJX17 ET34.##235/45 R20 101V M+S#8, OJX20 ET39.##

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2, Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2829
4.1.	Achsabstand [mm]:	2829
5.	Länge [mm]:	4682
6.	Breite [mm]:	1917
7.	Höhe [mm]:	1641
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1835
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1881
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2445
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	1205 / 1310
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4845
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2400
18.4.	Ungebrezten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DPU
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hohlraum [cm ³]:	1984
26.	Kraftstoff:	Benzin/Hybrid
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	-----
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	195.00 bei 5250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	1.25
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-----

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
28.1.	Gang:	-----
28.1.2.	Übersetzungsverhältnisse:	-----
	Übersetzung des Achsgetriebes:	-----
	Gesamtübersetzung:	-----

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	240
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1622 / 1626
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	
	Achse 1:	255/45 R20 101W / 8,0UX20 ET39 / C / C1
	Achse 2:	255/45 R20 101W / 8,0UX20 ET39 / C / C1

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-----
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Aufbaus:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	4 / links 2, rechts 2
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹]:	71,20 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68,00
	Abgasnorm:	EURO 6 AP

47.	Parameter für die Emissionsmessung von Wind:	
47.1.	Prüfmasse [kg]:	1953
47.1.1.	Querschnittsfläche [m ²]:	-----
47.1.2.	Straßenlastkoeffizienten	
47.1.3.	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²]:	f_0 (47.1.3.0.) f_1 (47.1.3.1.) f_2 (47.1.3.2.)
		208.2 0.600 0.04030

47.2.	Fahrzyklus:	3b
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	-----
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}):	nein
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	715/2007*2018/1832AP
48.	Abgasemissionen:	
	1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	254.6	25.0	22.7	12.1			0.1400	0.04E11
Gas								
andere								

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel								
Gas								
andere								

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]:	-----
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GM661107) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrentüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 15 : Flüssigkeitsstände Kühlflüssigkeit/Frostschutz , Füllstand zu niedrig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.10.2022	Letzte Zulassung	11.10.2022
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q5 45 TFSI quattro S tronic advanced
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF2P2004299
HSN / TSN	0588 / BVI	Schlüssel-Nr.	10114661
Km-Stand abgelesen	163737	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	195	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2026			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 65 R 17 108 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS N0	W /O	1.6 mm
235 / 65 R 17 108 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS N0	W /O	1.6 mm
235 / 65 R 17 108 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS N0	W /O	3 mm
235 / 65 R 17 108 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS N0	W /O	3 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff, Dachkantenspoiler, Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz in Edelstahl, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder, 18" 5-Doppelspeichen-Dynamik, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Datenmodul Europa, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Synonym, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sonnenblende vorn, Start-Stop-System, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Verglasung: Klarglas, Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zierleisten schwarz

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9S9	Audi virtual cockpit plus
6XK	Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
7X2	Einparkhilfe plus
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
8G1	Fernlichtassistent


2PF	Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht mit Multifunktion plus
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
W1E	Paket Business
V71	Rad: Leichtmetallräder, 20" 5-Speichenspeichen, graphitgrau, glanzgedreht
9VD	Radiozubehör: Audi sound system
KA2	Rückfahrkamera
N0W	Sitzbezüge in Stoff Impressum
8I6	Sitze: Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion
Q1D	Sitze: Sportsitze vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 17.02.2026 bei Kilometerstand 147.744
bis Wartung verbleiben:	3.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Winterreifen vorderachse links und rechts verschlissen, erneuern
2. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 14)
3. Flüssigkeitsstände
Kühflüssigkeit/Frostschutz, Füllstand zu niedrig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur