


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNS R4011331	Erstzulassung	25.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	40 094 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Rovelo



195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Rovelo




195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Rovelo

195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Rovelo

Außenschäden


2



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
		Pauschale	45,00€		

4		Bauteil	Einstiegleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
				Pauschale	45,00€		
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

3		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	17,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	377,00€
---------------------	----------------