

MG

HS 1.5T DCT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U90RN057246



Descrizione

	Data immatricolazione 07/03/2025	Odometro 65256 km
Colore -	Anno 2024	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	Chilometraggio ultima manutenzione 0 km	Data prossima revisione -
Data prossima manutenzione -	Chilometraggio prossima manutenzione 0 km	Livello carburante -

Dettagli dichiarazione








Lugno ispezione













Meccanica

Problema di avviamento del motore No	Is not roadworthy No
--	--------------------------------

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Kit gonfiaggio ruote completo / -	Mancante	Sostituzione


			
002	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione
			
003	Moquette / Anteriore	Rotto	Sostituzione
			
004	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Accettabile
			
005	Indicatore di direzione / Anteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione
			
006	Griglia paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione
			
007	Modanatura paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione
			

008	Spoiler / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
009	Calotta retrovisore / Anteriore Destro	Graffio	Riparazione
			
010	Indicatore di direzione / Anteriore Destro	Graffio	Sostituzione
			
011	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione
			
			
012	Modanatura porta / Posteriore Sinistro	Graffio	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4.5 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	5.2 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4.9 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4.5 mm

Foto




Front left




Rear left



Boot opened




Rear right



Rear passenger compartment



Dashboard from rear seat



Front passenger compartment



Front right



Odometer



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Kit gonfiaggio ruote completo / - / Mancante



Ripiano cappelliera / - / Mancante



Moquette / Anteriore / Rotto



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Indicatore di direzione / Anteriore Sinistro / Rotto



Indicatore di direzione / Anteriore Sinistro / Rotto



Griglia paraurti / Anteriore / Rotto



Griglia paraurti / Anteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto



Spoiler / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Spoiler / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Anteriore Destro / Graffio



Calotta retrovisore / Anteriore Destro / Graffio



Indicatore di direzione / Anteriore Destro / Graffio



Indicatore di direzione / Anteriore Destro / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Graffio