

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C43S0089180



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
	30/06/2025	15650 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
005	Copribagagli / -	Mancante	Sostituzione
006	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione



007

Parafango / Posteriore Sinistro

Rientranza

Accettabile



008

Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione




009

Modanatura paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



010

Rivestimento portellone / Posteriore Destro

Riga

Sostituzione




011

Rivestimento portellone / Posteriore Sinistro

Riga

Sostituzione




012

Rivestimento portellone / -

Riga

Sostituzione



013	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
 			
014	Porta / Posteriore Destro	Difetto di Esecuzione	Riparazione
 			
015	Cerchio in lega / Anteriore Destro	Riga	Smart repair
 			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	3.6 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5.8 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro



Odometro



Odometro




Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Elementi rimovibili / Compressore Kit di Gonfiaggio



Elementi rimovibili / Ripiano Cappelliera



Elementi rimovibili / Ripiano Cappelliera



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Copribagagli / - / Mancante



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Rivestimento portellone / Posteriore Destro / Riga



Rivestimento portellone / Posteriore Destro / Riga



Rivestimento portellone / Posteriore Sinistro / Riga



Rivestimento portellone / Posteriore Sinistro / Riga




Rivestimento portellone / - / Riga




Rivestimento portellone / - / Riga



Rivestimento portellone / - / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga




Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga




Porta / Posteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Porta / Posteriore Destro / Difetto di Esecuzione



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga